




Foto 1 Ripresa scala esterna al fabbricato che conduce al piano seminterrato



Foto 2 Ripresa corte fabbricato



Foto 3 portone d'ingresso in legno, della abitazione

(Stefano Galea)



Foto 4 dell'ingresso
della abitazione



Foto 5 Ripresa
riparazioni in cemento
pavimentazione




Foto 6 Ripresa
riparazioni in cemento
pavimentazione

Ing. Egle Loschiavo



Foto 7 porta in legno
tamburato e vetro
smerigliato



Foto 8 Ripresa
fotografica della camera
da letto (5)



Foto 9 Ripresa delle
infiltrazioni di acqua
piovana e crepe sul solaio

(Scheda 1/2010/100)



Foto 10 nuova
pavimentazione
camera
da letto (6)




Foto 11 Ripresa delle
infiltrazioni di acqua
piovana dal solaio di
copertura nel bagno



Foto 12 pavimentazione in
mattonelle in gres,
effetto cotto, di colore
chiaro

Stefano Loschiavo