



Foto n. 1: Immobile via Croghan 32 San Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 2: Vano scala immobile via Croghan 32 San Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 3: Vano scala immobile via Croghan 32 San Severo NCEU F31 P.Ila 10556 sub 3



Foto n. 4: Ingresso immobile via Croghan 32 San Severo NCEU F31 P.Ila 10556 sub 3



Foto n. 5: Ingresso-soggiorno immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 6: Particolare danni da infiltrazioni nell'ingresso -soggiorno immobile via Croghan 32 S Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 7: Particolare soggiorno immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 8: Particolare danni da infiltrazione zona ripostiglio immobile S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 9: Cucinino immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.Ila 10556 sub 3



Foto n. 10: Danni da infiltrazioni cucinino immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.Ila 10556 sub 3



Foto n. 11: Camera immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 12: Danni infiltrazioni camera immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 13: Bagno immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 14: Danni infiltrazioni bagno immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 15: Danni infiltrazioni bagno immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3



Foto n. 16: Balconcino camera immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.IIa 10556 sub 3





Foto n. 17: Particolare Balconcino camera immobile via Croghan 32 S. Severo NCEU F31 P.Ila 10556 sub 3