

Geom. Paolo Tumminello

STUDIO CONSULENZE E PROGETTI

45034 - Canaro (RO) - Piazza XX Settembre, 160 – tel. 0425 440086, cellulare 333 / 5975139

Posta internet: paolotummi@gmail.com Pec: paolo.tumminello@geopec.it

C.F. TMM PLA 58B28 H620A Partita I.V.A.00701850299

Tribunale di Rovigo

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N° Gen. Rep. 122/2023

promossa da: **GARDANT LIBERTY SERVICING S.P.A. MANDATARIA DI BANCO BPM
S.P.A.** contro: [REDACTED]

Giudice Delle Esecuzioni: **Dott. MARCO PESOLI**



Figura 1 VEDUTA AEREA



Figura 2 Particolare veduta aerea



Figura 3 Veduta da Via Sabbioni Centro



Figura 4 Veduta da Via Sabbioni Centro



Figura 5 Veduta da Via Sabbioni Centro



Figura 6 Veduta da Via Sabbioni Centro



Figura 7 veduta esterni



Figura 8 Veduta esterni



Figura 9 Particolate tetto cantina fronte strada (ex negozio)



Figura 10 Particolate tetto cantina fronte strada (ex negozio)



Figura 11 stato delle murature esterne cantina Nord



Figura 12 Esterno Sud abitazione





Figura 13 Interno cantina nord ex negozio



Figura 14 Interni abitazione piano terra



Galaxy S21 5G

Figura 15 Interni abitazione piano terra



Galaxy S21 5G

Figura 16 Interni abitazione piano terra pavimento allagato per rottura impianto idrico



Figura 17 Interni abitazione piano terra



Figura 18 Interni abitazione vano scala



Galaxy S21 5G

Figura 19 Interni abitazione primo piano



Figura 20 Interni abitazione primo piano



Figura 21 Interni abitazione primo piano



Figura 22 Interni abitazione primo piano



Figura 23 Interni abitazione primo piano



Figura 24 Interni abitazione primo piano





Figura 25 Interni abitazione primo piano



Figura 26 Spazio del Garage mn 246 sub 2



Figura 27 Spazio del Garage mn 246 sub 2



Figura 28 Sottotetto porzione Est



Figura 29 scala interna di accesso al sottotetto porzione Est



Figura 30 Laboratorio Lato Est



Figura 31 Laboratorio lato Nord




Figura 32 Interno laboratorio



Figura 33 Interno laboratorio



Figura 34 Servizi igienici laboratorio (non funzionanti)





Figura 35 ampliamento abusivo laboratorio da rimuovere

