

Si evidenzia che allo stato attuale il soffitto è danneggiato con parti di intonaco caduto a terra

Vista magazzino sub 33



Vista magazzino sub 33



Si evidenzia che allo stato attuale il soffitto è danneggiato con parti di intonaco caduto a terra

Vista magazzino sub 33 ed al centro il capannone sub 23



Vista terrazza sopra magazzino sub 33



Si evidenzia che allo stato attuale il soffitto è danneggiato con parti di intonaco caduto a terra

Vista magazzino sub 33



Vista magazzino sub 33



**Commentato [FD1]:**

**Commentato [FD2R1]:** Soffitto danneggiato

Si evidenzia che allo stato attuale il soffitto è danneggiato con parti di intonaco caduto a terra

Vista magazzino sub 33

