


Sono anche stati realizzati interventi migliorativi interni attraverso l'applicazione di pannelli in cartongesso su tutte (o quasi) le pareti perimetrali interne per tentare di arginare il problema della risalita capillare precedentemente mensionato. La soluzione di realizzare pareti di cartongesso risolvono solo in maniera visiva il problema dell'umidità e poca efficacia hanno sul problema del benessere igronometrico, infatti, l'umidità evaporando dai muri si trasmette all'ambiente rendendo l'aria insalubre e fredda, e la presenza di muffe e funghi, anche se nascoste dal cartongesso creano condizione favorevole per l'insorgere di semplici malanni o di patologie più serie.



#### Camera

Per quanto riguarda gli impianti:

- quello fognante risulta adeguato ed allacciato alla rete fognaria cittadina.
- l'impianto idrico è idoneo, e viene alimentato da acquedotto pubblico. Non risultano perdite.
- l'impianto elettrico è di tipo residenziale protetto con interruttore magnetotermico e risulta fornito da un adeguato numero di punti luce. L'interruttore generale è del tipo differenziale con  $Id=0,03\text{ A}$ , aderente alla norma CEI 64-8 e alla legge 46/90, ora D.M. 37/08, sulla sicurezza degli impianti.



Balcone lato sud/est



Particolare esterno