FOTOGRAFIE DEI LUOGHI



Foto 1 - il prospetto su strada. Nel riquadro l'appartamento.



Foto 2 – La copertura del vano scala ripristinata




Foto 3 – Ingresso con porta blindata.



Foto 4 – La cucina soggiorno con le infiltrazioni e il distacco




Foto 5 - La cucina soggiorno



Foto 6 – Il salotto: sul soffitto macchie di umidità



Foto 7 – Il balcone della camera matrimoniale:
il muro esterno e il parapetto
sono interessati da infiltrazioni.



Foto 8 – Il balcone a cui si accede dalla cucina:
il muro esterno è interessato da infiltrazioni e distacchi.





Foto 9-10 – Il WC doccia con le evidenti infiltrazioni che provocano macchie e distacchi



Foto 11 – Camera da letto n. 1



Foto 12 – Ripostiglio





Foto 13-14 – Camera da letto n. 2





Foto 15-16 – Camera da letto n. 3: sul soffitto sono presenti macchie di umidità dovute a infiltrazioni




Foto 17-18 – Veduta del retro della palazzina e foto del balcone della camera da letto.