

# Allegato 1 – relazione fotografica



Foto n.1 – Capannone (p.Ila 346) – ingresso vista laterale



Foto n.2 – Capannone (p.Ila 346) - - ingresso vista posteriore





Foto n.3 – Capannone (p.la 346) – vista frontale



Foto n.4 – Capannone (p.la 346) – dettaglio infiltrazioni e deterioramento facciata





Foto n.5 – Capannone (p.lla 346) – vista laterale



Foto n.6 – Capannone (p.lla 346) – box per locale tecnico antincendio






Foto n.7– Capannone (p.lla 346) – foto deposito riviste



Foto n.8 – Capannone (p.lla 346) – foto deposito





Foto n.9– Capannone (p.lla 346) – foto deposito riviste




Foto n.10– Capannone (p.lla 346) – foto deposito riviste





Foto n.11– Capannone (p.lla 346) – foto deposito riviste



Foto n.12 – Capannone (p.lla 346) – foto deposito





Foto n.13 – Capannone (p.lla 346) – foto dettaglio infiltrazione da copertura



Foto n.14 – Capannone (p.lla 346) – foto dettaglio infiltrazione laterale e infissi





Foto n.15 – corpo uffici (p.lla 347 sub. 3) – ingresso



Foto n.16 – corpo uffici (p.lla 347 sub. 3) – ingresso





Foto n.17 – corpo uffici (p.lla 347 sub. 3) – lato posteriore



Foto n.18 – corpo uffici (p.lla 347 sub. 3) – prospetto laterale





Foto n.19 – corpo uffici (p.la 347 sub. 3) – accettazione



Foto n.20 – corpo uffici (p.la 347 sub. 3) – accettazione



Foto n.21 – corpo uffici (p.la 347 sub. 3) – locali uffici



Foto n.22 – corpo uffici (p.la 347 sub. 3) – locali uffici





Foto n.23 – corpo uffici (p.IIa 347 sub. 3) – locali uffici



Foto n.24 – corpo uffici (p.IIa 347 sub. 3) – locali uffici





Foto n.25 – locali tecnici (p.lla 498-499)



Foto n.26 – locali tecnici (p.lla 363)





Foto n.27 – locali tecnici (p.la 363)



Foto n.28 – locali tecnici (p.la 498-499-363) vista dall'esterno della recinzione





Foto n.29 – locali tecnici (p.la 498-499-363) vista dall'esterno della recinzione e stradella con servitù



Foto n.30 – parte del piazzale





Foto n.31 – corte laterale



Foto n.32 – corte posteriore





Foto n.33 – cancello ingresso



Foto n.34 – locale recintato contenente gruppo elettrogeno e macchina climatizzazione





Foto n.35 – gruppo elettrogeno



Foto n.36 –altra macchina climatizzazione