

**ALLEGATO 01**  
**DOCUMENTAZIONE**  
**FOTOGRAFICA**



FOTO 01: ripresa dalla strada privata perpendicolare alla via Aleardi (freccia rossa: immobile oggetto della presente esecuzione)

FOTO 02: ripresa dalla strada privata perpendicolare alla via Aleardi



FOTO 03: ripresa dalla strada privata perpendicolare alla via Aleardi (freccia rossa: immobile oggetto della presente esecuzione).



FOTO 07: ripresa della facciata nord-est, sullo sfondo, coperto dalla tettoia, l'ingresso pedonale allo stabile.

FOTO 08: ripresa della facciata nord-ovest, dalla rampa veicolare



FOTO 09: : ripresa della facciata nord-ovest, particolare dell'accesso alla scala esterna che conduce al piano interrato



FOTO 10: scala esterna che conduce al piano interrato

FOTO 11: ripresa della facciata nord-ovest





FOTO 12: ripresa del lato sud-ovest, dalla rampa veicolare

FOTO 13: particolare della pavimentazione della rampa veicolare



FOTO 14: ripresa del lato sud-ovest, particolare



FOTO 15: particolare del vano ascensore e delle condotte di riscaldamento poste sul lato sud-ovest

FOTO 16: ripresa del balcone posto al piano terra, sul lato sud-ovest



FOTO 17: ripresa del lato sud-ovest, particolare della scala antincendio



FOTO 18: ripresa del piano interrato

FOTO 19: piano interrato, altra ripresa



FOTO 20: piano interrato: particolare locale destinato a spogliatoio utilizzato come ufficio



FOTO 21: piano interrato:  
particolare della zona che  
da pratica edilizia doveva  
essere chiusa da muro in  
blocchetti.

FOTO 22: piano interrato,  
particolare della scala in  
ferro che conduce all'area  
soppalcata




FOTO 23: piano interrato,  
particolare dei locali adibiti  
a deposito



FOTO 24: ripresa della zona soppalcata posta la piano interrato

FOTO 25: particolare della pavimentazione del piano interrato – zona depositi



FOTO 26: ripresa del disimpegno dei bagni del piano interrato



FOTO 27: bagni piano interrato

FOTO 28: bagni piano interrato




FOTO 29: zona d'ingresso al piano terra, dove è sita la scuola professionale



FOTO 30: ripresa della scala interna che conduce al piano primo

FOTO 31: particolare della contro soffittatura del piano terra



FOTO 32: corridoio tra le aule - particolare della pavimentazione



FOTO 33: altra ripresa di corridoio di accesso alle aule del piano terra

FOTO 34: foto di un'aula posta al piano terra



FOTO 35: ripresa di altra aula al piano terra



FOTO 36: particolare dei serramenti del piano terra

FOTO 37: particolare della porta antipanico del piano terra



FOTO 38: particolare dei bagni del piano terra



FOTO 39: particolare dei rivestimenti dei bagni del piano terra

FOTO 40: disimpegno bagni del piano terra



FOTO 41: particolare dei sanitari dei bagni del piano terra



FOTO 42: ripresa del bagno disabili posto al piano terra

FOTO 43: altra ripresa del bagno disabili posto al piano terra



FOTO 44: particolare del piccolo spazio posto al piano mezzano



FOTO 45: scala interna ripresa dal piano primo

FOTO 46: ripresa del laboratorio acconciatori posti al piano primo (con freccia rossa parete del locale laboratorio non dichiarata nella pratica edilizia approvata).



FOTO 47: ripresa del laboratorio acconciatori posti al piano primo



FOTO 48: ripresa del laboratorio acconciatori posti al piano primo

FOTO 49: corridoio che conduce all'ascensore (piano primo)




FOTO 50: ripresa del laboratorio di estetica posto al piano primo



FOTO 51: corridoio che conduce all'uscita di sicurezza del piano primo

FOTO 52: altro laboratorio posto al piano primo




FOTO 53: ripresa dei bagni del piano primo