ALLEGATO 5


Planimetrie risultanti dal sopralluogo

Proc. R.G.E. 566/2017 G.E. Dott. Claudio CARUSO

Marzo 2021


Planimetrie rilevate in fase di sopralluogo: Lotto 13/A Foglio 43 Plla 181 sub.1 - Piano seminterrato

- Conformità al progetto di adeguamento del Luglio 2014 approvato con rilascio del Certificato di Agibilità del 30/07/2014: NO - DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
- Conformità alla planimetria catastale: NO



Planimetrie rilevate in fase di sopralluogo: Lotto 13/A Foglio 43 Plla 181 sub.1 - Piano Terra


- Conformità al progetto approvato con C.E n.51 del 15/04/2002 e successive varianti n.191 del 5/07/2004, n.130 del 15/05/2005, DIA Prot. n. 7380 del 23/02/2006 e DIA Prot n. 45782 del 15/12/2006: NO - PRESENZA DI STRUTTURE NON PREVISTE
- Conformità alla planimetria catastale: NO
- Conformità al progetto approvato con C.E n.51 del 15/04/2002 e successive varianti n.191 del 5/07/2004, n.130 del 15/05/2005, DIA Prot. n. 7380 del 23/02/2006 e DIA Prot n. 45782 del 15/12/2006: NO - DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
- Conformità alla planimetria catastale: NO



Planimetrie rilevate in fase di sopralluogo: Lotto 13/A Foglio 43 Plla 181 sub.1 - Piano secondo

Conformità al progetto approvato con C.E n.51 del 15/04/2002 e successive varianti n.191 del 5/07/2004, n.130 del 15/05/2005, DIA Prot. n. 7380 del 23/02/2006 e DIA Prot n. 45782 del 15/12/2006: NO - PRESENZA DI STRUTTURE NON PREVISTE

- Conformità alla planimetria catastale: NO



Planimetrie rilevate in fase di sopralluogo: Lotto 13/A Foglio 43 Plla 181 sub.3 - sub.4- Locali cabine elettriche

- Conformità al progetto approvato con DIA del 3/12/2006: SI
- Conformità alla planimetria catastale:
 NO

