



**TRIBUNALE DI TEMPIO
PAUSANIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Allegato M1

Documentazione fotografica

Esterni, Subalterno 8 e piano terra

PROCEDURA ESECUTIVA: R.G.E. n. 200082/2009

G. E.: Dott.ssa Federica Lunari

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI: 24.10.2023

CREDITORE PROCEDENTE: [REDACTED]

SURROGANTE/SOSTITUTO: [REDACTED]

CREDITORE INTERVENUTO: [REDACTED]

CREDITORE INTERVENUTO: [REDACTED]

DEBITORE: [REDACTED]

L'esperto

Dott. Ing. Arch. Giovanni Pinna

Giovanni Pinna



Figura 1 – Viste sul Viale Costa Smeralda del fabbricato ospitante i beni oggetto di procedura





Figura 2 – Viste della facciata su via Domenico Millelire e della facciata posteriore





Figura 3 – Dettagli delle condizioni di conservazione degli intradossi dei balconi





Figura 4 – Dettagli dello stato di conservazione dei cornicioni in copertura





Figura 5 – Ulteriori dettagli dello stato di conservazione delle facciate





Figura 6 – Portale di ingresso ed interni del subalterno 8 – piano terra





Figura 7 – Interni del subalterno 8 – piano terra






Figura 8 –Interni del subalterno 8 – piano terra (vista volta verso il subalterno 10 non oggetto di procedura)






Figura 9 – Interni del subalterno 8 – piano terra (vista volta verso il subalterno 11 non oggetto di procedura)





Figura 10 – Ingresso ai piani interni del fabbricato e viste del piano terra (subalterni 12 e 13 non oggetto di procedura)






Figura 11 – Viste del piano terra del fabbricato (subalterni 12 e 13 non oggetto di procedura)






Figura 12 – Viste delle scale interne di collegamento tra unità immobiliari (subalterno 12 non oggetto di procedura)

