




Fotografia n.1 – Inquadramento del fondo agricolo di che trattasi nella sua estensione, vista dal lato Sud.



Fotografia n.2 – Inquadramento del fondo agricolo di che trattasi nella sua estensione, vista dal lato Sud.



Fotografia n.3 – Strada comunale di accesso al fondo (posto sulla sinistra).



Fotografia n.4 – Vista di accesso al fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso (P.lla 184).



Fotografia n.5 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso (P.lla 180).



Fotografia n.6 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso (P.lla 180).



Fotografia n.7 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso.



Fotografia n.8 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso (P.lla 174).



Fotografia n.9 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso (P.Ila 92).



Fotografia n.10 – Particolare di derivazione del canale idrico per irrigazione del fondo (Limite tra P.Ila 180 e 220).



Fotografia n.11 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso.



Fotografia n.12 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso.



Fotografia n.13 – Particolare dello stato dei terreni costituenti il fondo, con foto scattata dall'interno dello stesso.



Fotografia n.14 – Vista del fondo nella sua interezza, con evidenza del limite di proprietà e del fabbricato rurale.



Fotografia n.15 – Inquadramento del Fabbricato rurale ubicato sulla P.Ila 123 del Foglio di Mappa 14.



Fotografia n.16 – Particolare del Fabbricato rurale, assimilabile a rudere fatiscente.



Fotografia n.17 – Particolare del Fabbricato rurale.



Fotografia n.18 – Particolare degli elementi di sostegno del Fabbricato Rurale.



Fotografia n.19 – Particolare dello stato in cui versa il Fabbricato Rurale.



Fotografia n.20 – Particolare dello stato in cui versa il Fabbricato Rurale.



Fotografia n.21 – Particolare dello stato in cui versa la copertura de Fabbricato Rurale.



Fotografia n.22 – Altra vista del fondo con evidenza del Fabbricato Rurale e dell'Edificio in Calcestruzzo Armato (cls.a)



Fotografia n.23 – Vista del Fabbricato in cls.a., foto eseguita dal limite Sud del fondo.



Fotografia n.24 – Vista del Fabbricato in cls.a. e vista della strada comunale, confinante con la P.lla 3.



Fotografia n.25 – Vista del Fabbricato in cls.a., dal lato Sud-Est



Fotografia n.26 – Vista del Fabbricato in cls.a., prospetto Est.



Fotografia n.27 – Vista del Fabbricato in cls.a., prospetto Est (livello terra + sottotetto). Particolare tompagnatura, telaio e copertura.



Fotografia n.28 – Vista del Fabbricato in cls.a., prospetto Nord (Livello seminterrato, Terra e Sottotetto).



Fotografia n.29 – Vista del Fabbricato in cls.a., particolare della scala di collegamento ai piani.



Fotografia n.29 Bis – Vista del Fabbricato in cls.a., lato Sud-Ovest.



Fotografia n.30 – Vista del Fabbricato in cls.a., particolare del lato Sud-Ovest.



Fotografia n.30 Bis – Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello seminterrato.



Fotografia n.31 – Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello seminterrato.



Fotografia n.32 – Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello seminterrato.



Fotografia n.33 – Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello seminterrato.



Fotografia n.34 – Vista interna del fabbricato in cls.a., Scala di collegamento ai piani.



Fotografia n.35 – Vista del fabbricato in cls.a., Scala di collegamento ai piani.



Fotografia n.36 – Vista del fabbricato in cls.a., Livello terra.



Fotografia n.37 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello terra.



Fotografia n.38 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello terra.



Fotografia n.39 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello terra.



Fotografia n.40 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello terra.



Fotografia n.41 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello Sottotetto.



Fotografia n.42 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello Sottotetto.



Fotografia n.43 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello Sottotetto, adduzione alla scala ai piani.



Fotografia n.44 –Vista interna del fabbricato in cls.a., Livello Sottotetto, particolare del sistema di copertura.