

Firmato digitalmente da:
Groccia Antonella Denise
Data: 15/02/2024 20:46:39

Ufficio di Consulenza Tecnica d'Ufficio – Esecuzione Immobiliare N.R.G.E. 67/2022

Firmato digitalmente da:
Groccia Antonella Denise
Data: 15/02/2024 20:46:36

ALLEGATO 10

Documentazione fotografica

SOPRALLUOGO DEL 29 DICEMBRE 2022



Vista esterna generale del fabbricato



Prospetto laterale Ovest



Prospetto Ovest



Prospetto Nord-Ovest



Prospetto Laterale Nord



Prospetto Frontale Sud

SOPRALLUOGO DEL 27 APRILE 2023

Piano Interrato: Locale Garage Stato Rustico



Piano Interrato: Locale Garage Termocamino

Piano Interrato: Locale Garage Ingresso Serranda



Piano Interrato: Locale Garage Ingresso da disimpegno



Piano Interrato: Servizio igienico sottoscala

Piano Interrato: Disimpegno



Piano Interrato: Portoncino blindato d'ingresso

Piano Interrato: Scala accesso al Piano Terra



Piano Terra: Terrazzo

Piano Terra: Balcone di accesso al terrazzo



Piano Terra: Servizio igienico (abusivo)

Piano Terra: Porta-finestra presente sul disimpegno di accesso corte esterna



Piano Terra: Vano ripostiglio - lavanderia

Piano Terra: Cucina



Piano Terra: Scala di accesso al Piano Primo



Piano Terra: Prospetto Nord - Servizio igienico abusivo




PianoPrimo: Servizio igienico



Piano Primo: Terrazzo

Piano Primo: Camera da letto





Prospetto Fabbricato Lato Sud



Prospetto Fabbricato Nord Ovest con servizio igienico abusivo