

Relazione del CTU al procedimento

N. 2014/2018 R.G.

**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA**



Foto n. 1 – Prospetto via Torrione



Foto n. 2 – Prospetto via Torrione



Foto n. 3 – Particolare infisso al secondo piano



Foto n. 4– Particolare infisso al secondo piano



Foto n. 5 – Particolare parapetto al secondo piano



Foto n. 6 – Particolare parapetto al secondo piano



Foto n. 7– Particolare scala a chiocciola



Foto n. 8– Portone d'ingresso posto sulla via Torrione



Foto n. 9 – Scala interna in legno



Foto n. 10 – Salone



Foto n. 11 – Bagno



Foto n. 12 – Cucina



Foto n.

13 – Lucernaio a servizio della cucina



Foto n. 14 – Vano comunicante altra proprietà



Foto n. 15 – Soffitto della camera



Foto n. 16 – Camera



Foto n. 17 – Bagno



Foto n. 18 – Camera