



COSIMO ALTERIO

Architetto

ALLEGATO 14)

TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione

Esecuzioni immobiliari

PROCEDURA RGE 412/2019



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

RILIEVI FOTOGRAFICI



Zona nella quale è ubicato il bene pignorato



Vista Carlo de Marco



Vista Carlo de Marco



Villino pignorato



Strada pedonale che costeggia la costruzione pignorata

Fotografie interne del bene pignorato



Terrazzo di ingresso sul fronte principale



Vano scala



Ripostiglio



Ripostiglio

Fotografie interne del bene pignorato



Ingresso dal retro



Studio



Vano verandato - cucina



Cucina

Fotografie interne del bene pignorato



Disimpegno



Disimpegno



Bagno



Camera da letto 2

Fotografie interne del bene pignorato



Camera da letto 1



Camera da letto 1



Camera da letto 1



Particolare camera da letto 2



COSIMO ALTERIO
Architetto

ALLEGATO 15)

TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione

Esecuzioni immobiliari

PROCEDURA RGE 412/2019



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

ELABORATO GRAFICO





COSIMO ALTERIO
Architetto





COSIMO ALTERIO

Architetto

ALLEGATO 16)

TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione

Esecuzioni immobiliari

PROCEDURA RGE 412/2019



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

RILIEVI FOTOGRAFICI





Zona nella quale è ubicato il bene pignorato



Vista Carlo de Marco



Vista Carlo de Marco



Villino pignorato



Strada pedonale che costeggia la costruzione pignorata

Fotografie interne del bene pignorato



Scala e disimpegno



Disimpegno



Cucina



Bagno

Fotografie interne del bene pignorato



Camera da letto



Particolare camera da letto



Soggiorno



Particolare soggiorno

Fotografie interne del bene pignorato



Balcone disimpegno



Facciata sul retro



COSIMO ALTERIO
Architetto

ALLEGATO 17)

TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione

Esecuzioni immobiliari

PROCEDURA RGE 412/2019



G.E. Dott. Mario CICCARELLI

ELABORATO GRAFICO





COSIMO ALTERIO
Architetto





COSIMO ALTERIO
Architetto

ALLEGATO 18)

TRIBUNALE DI NAPOLI

V Sezione

Esecuzioni immobiliari

PROCEDURA RGE 412/2019

G.E. Dott. Mario CICCARELLI

RILIEVI FOTOGRAFICI



Zona nella quale è ubicato il bene pignorato




Vista Carlo de Marco



Vista Carlo de Marco



Villino pignorato



Strada pedonale che costeggia la costruzione pignorata

Fotografie interne del bene pignorato



Vano scala



Particolare copertura vano scala

Fotografie interne del bene pignorato



Camera da letto



Camera da letto



Ingresso al WC



WC

Fotografie interne ed esterno del bene pignorato





Particolare solaio WC

Particolare solaio camera da letto



Lastrico

Lastrico