

# FOTO DEL LOTTO 1

---

*Viste esterne del complesso edilizio “Punta L”*



Foto 1 e 2 – Viste del giardino condominiale verso il campo di bocce e l'area destinata a giochi per bambini



Foto 3 – Vista verso il campo di basket



Foto 4 – Vista verso il campo di bocce

## *Viste esterne edificio "Interno Uno"*



Foto 5 – Prospetto anteriore sulla via R. Schuman



Foto 6 – Vista angolare del prospetto anteriore e laterale



Foto 7 – Prospetto posteriore su area condominiale



Foto 8 – Prospetto anteriore – Particolare portefinestre del Bene



Foto 9 – Prospetto posteriore – Particolare portefinestre del Bene



Foto 10 – Prospetto laterale – Particolare finestre del Bene

## *Viste interne* *Ingresso*



Foto 11 - Vista verso la porta d'ingresso



Foto 12 - Vista verso le porte d'ingresso al salone e all'ambiente L2



Foto 13 - Vista verso la porta della cucina



Foto 14 - Vista verso la porta vetrata d'ingresso

## *Salone*



Foto 15 - Vista verso la portafinestra comunicante col balcone al prospetto anteriore

## *Cucina*



Foto 16 – Vista verso la portafinestra comunicante col balcone al prospetto posteriore



Foto 17 – Vista verso la porta d'ingresso

## *Disimpegno*



Foto 18 – Vista verso la porta dell'ambiente LM



Foto 19 – Vista verso la porta dell'ambiente L1

### *Ambiente L1*



Foto 20 – Vista verso la porta finestra comunicante col balcone al prospetto posteriore



Foto 21 – Vista verso la porta d'ingresso

### *Ambiente LM*



Foto 22 – Vista verso la finestra affacciatesi al prospetto anteriore



Foto 23 – Vista verso la porta d'ingresso

### *Ambiente L2*



Foto 24 – Vista verso la finestra affacciatesi al prospetto anteriore



Foto 25 – Vista interna del bagno WC1



Foto 26 – Vista interna del bagno WC2



Foto 27 – Vista della zona dell'ingresso occupata dall'armadio a muro



Foto 28 – Vista interna del ripostiglio

### *Balcone al prospetto anteriore*



Foto 29 – Vista verso il lato Sud - Est



Foto 30 – Vista verso il lato Nord - Ovest

### *Balcone al prospetto posteriore*



Foto 31 – Vista verso il lato Sud - Est



Foto 32 – Vista verso il lato Nord - Ovest

## *Particolari materiali costruttivi*



Foto 33 – Particolare pavimentazione interna dell'appartamento



Foto 34 – Particolare pavimentazione balconi



Foto 35 – Particolare pavimentazione bagno WC1



Foto 36 – Particolare pavimentazione bagno WC2




Foto 37 – Particolare rivestimento bagno WC1



Foto 38 – Particolare rivestimento bagno WC2



Foto 39 – Particolare infisso interno



Foto 40 – Particolare porte vetrate d'ingresso al salone



Foto 41 e 42 – Particolare infissi esterni



Foto 43 – Particolare infisso esterno – vista esterna

## *Cantinola*



Foto 44 – Vista del corridoio condominiale d'accesso alla cantinola



Foto 45 – Vista della porta d'ingresso



Foto 46 – Vista interna



Foto 47 – Vista interna – Particolare lucernario al soffitto



Foto 48 – Particolare pavimentazione