



Accesso principale al complesso da Via Matera n. 124




Dettaglio e civico, con vista strada privata interna al complesso



Prospetto principale a sud, casa a schiera "M"



Scalinata esterna di accesso al sub. 24



Sub. 24 - scalinata interna



Sub. 24 - scalinata interna




Sub. 24 - porta interna di ingresso



Sub. 24 - ingresso



Sub. 24 - salotto



Sub. 24 - dettaglio impianto salotto



Sub. 24 - dettaglio infisso salotto



Sub. 24 - dettaglio infisso salotto (assenza telai)



Sub. 24 - vista complessiva balcone a nord



Sub. 24 - vista complessiva balcone a nord



Sub. 24 - dettaglio scala a pioli su balcone a nord




Sub. 24 - dettaglio scala a pioli e foro solaio su balcone a nord




Sub. 24 - fotovoltaico su lastrico solare



Sub. 24 - fotovoltaico su lastrico solare



Sub. 24 - vista salotto verso ingresso, realizzazione di parete vetrata apribile




Sub. 24 - vista ingresso verso soggiorno



Sub. 24 - soggiorno



Sub. 24 - soggiorno



Sub. 24 - soggiorno



Sub. 24 - soggiorno



Sub. 24 - soggiorno



Sub. 24 - cucina



Sub. 24 - cucina



Sub. 24 - vista complessiva balcone a sud




Sub. 24 - vista complessiva balcone a sud




Sub. 24 - dettaglio balcone a sud




Sub. 24 - vista disimpegno verso ripostiglio



Sub. 24 - antibagno




Sub. 24 - antibagno



Sub. 24 - bagno



Sub. 24 - bagno



Sub. 24 - bagno




Sub. 24 - bagno



Sub. 24 - bagno



Sub. 24 - bagno



Sub. 24 - bagno



Sub. 24 - camera 1 a nord




Sub. 24 - camera 1 a nord



Sub. 24 - camera 2 a nord



Sub. 24 - camera 2 a nord




Sub. 24 - ripostiglio




Sub. 24 - ripostiglio




Sub. 24 - vista disimpegno verso ingresso (dettaglio crepe a lato porta camera 3)



Sub. 24 - dettaglio crepe sopra porta camera 3



Sub. 24 - dettaglio soffitto camera 3



Sub. 24 - camera 3 a sud



Sub. 24 - camera 3 a sud



Sub. 24 - camera 3 a sud



Sub. 23 - antistante attinenza scoperta, di pertinenza del locale garage



Sub. 23 - antistante attinenza scoperta, sottoscala




Sub. 23 - antistante attinenza scoperta, dettaglio finestra realizzata



Sub. 23 - antistante attinenza scoperta, dettaglio altro lato



Sub. 23 - locale garage



Sub. 23 - locale garage, dettaglio cucina realizzata



Sub. 23 - locale garage, vista verso accesso antistante



Sub. 23 - locale garage, dettaglio vano realizzato




Sub. 23 - locale garage, dettaglio vano realizzato con finestra



Sub. 23 - locale garage, dettaglio finestra




Sub. 23 - locale garage, vano lavatoio



Sub. 23 - locale garage, vano lavatoio



Sub. 23 - locale garage, vano lavatoio



Sub. 23 - locale garage, vano lavatoio



Prospetto interno a nord, casa a schiera "M"



Prospetto interno a nord, casa a schiera "M", con vista su retrostante attinenza scoperta




Prospetto interno a nord, casa a schiera "M", dettaglio Sub. 23




Prospetto interno a nord, casa a schiera "M", dettaglio Sub. 23




Sub. 23 - retrostante attinenza scoperta, di pertinenza del locale garage



Sub. 23 - retrostante attinenza scoperta, di pertinenza del locale garage




Sub. 23 - dettaglio impianti esterni



Sub. 23 - dettaglio impianti esterni



Sub. 23 - dettaglio centrale termica



Sub. 23 - dettaglio centrale termica



Sub. 23 - dettaglio centrale termica



Sub. 23 - dettaglio centrale termica



Sub. 23 - dettaglio centrale termica



Sub. 23 - dettaglio centrale termica