

FOTO DEL LOTTO UNICO

Viste esterne




Foto 1 – Vista dei corpi di fabbrica cui l'edificio si appartiene dall'angolo tra il corso Cavour e la via Zuppetta



Foto 2 – Vista del prospetto principale



Foto 3 – Vista del prospetto principale – Particolare piano terra e primo




Foto 4 – Vista del prospetto principale – Particolare piano primo



Foto 5 - Vista interna dell'androne del palazzo




Foto 6 - Vista della rampa del corpo scala



Foto 7 - Vista del pianerottolo d'arrivo al primo piano



Foto 8 - Vista esterna della porta d'ingresso

Viste interne

Ingresso



Foto 9 – Vista verso la porta d'ingresso



Foto 10 – Vista verso il varco di comunicazione col disimpegno-Dis. 1



Foto 11 – Vista dal vano centrale verso l'ingresso



Foto 12 – Vista verso il disimpegno-Dis.1

Ambiente cucina



Foto 13 – Vista verso la parete frontale alla porta di comunicazione col disimpegno-Dis.1



Foto 14 – Vista verso la porta di comunicazione col disimpegno-Dis.1



Foto 15 – Vista verso le pareti di separazione rispetto al vano d'ingresso – Particolare sopralco



Foto 16 – Vista verso la porta di comunicazione col vano centrale

Vano centrale



Foto 17 – Vista verso la parete di separazione dalla cucina e dall'ingresso



Foto 18 – Vista verso la porta di comunicazione con l'ingresso



Foto 19 – Vista verso la parete esterna perimetrale. Particolare vetrate a chiusura delle nicchie



Foto 20 – Vista della copertura col lucernario



Foto 21 – Vista del disimpegno-Dis.2 verso il bagno



Foto 22 – Vista interna del bagno

Vano 1



Foto 23 – Vista verso la parete orientata a Nord



Foto 24 – Vista verso la porta d'ingresso

Vano 2



Foto 25 – Vista verso l'angolo tra la parete orientata a Nord e la parete di separazione dal Vano 1



Foto 26 – Vista verso le porte di comunicazione col disimpegno-Dis.2 e col vano 3

Vano 3



Foto 27 - Vista verso la porta d'accesso dal disimpegno-Dis.2



Foto 28 - Vista verso l'angolo orientato a Nord-Ovest

Vano 4



Foto 29 - Vista interna dalla porta di comunicazione col vano centrale



Foto 30 - Vista verso le porte di comunicazione col Vano centrale e col Vano 5

Vano 5



Foto 31 – Vista verso la parete del prospetto principale



Foto 32 – Particolare della nicchia nel muro esterno costituente il prospetto principale



Foto 33 – Vista verso le porte di comunicazione col Vano 4 e col Vano 6

Vano 6



Foto 34 – Vista verso la parete di separazione dal vano centrale



Foto 35 – Vista verso la copertura a volta affrescata e la porta di comunicazione col Vano 5

Balcone



Foto 36 – Vista verso il ponte XX
Settembre



Foto 37 – Vista verso il Corso
Cavour

Terrazzino



Foto 38 e 39 – Vista verso la zona orientata a Sud e la portafinestra di comunicazione con la cucina



Foto 40 – Vista verso la zona orientata a Nord



Foto 41 - Vista verso la parete del prospetto posteriore



Foto 42 - Vista del prospetto posteriore - Particolare portafinestra del Vano 1 e finestra del bagno



Foto 43 - Vista della parete esterna del Ripostiglio-Lavanderia e del relativo soppalco



Foto 44 - Vista interna del Ripostiglio-Lavanderia



Foto 45 - Vista interna del Ripostiglio-Lavanderia. Particolare zona soppalco

Particolari costruttivi




Foto 46 – Particolare
pavimentazione del terrazzino




Foto 47 – Particolare
pavimentazione del disimpegno-
Dis.1 e della Cucina

Tipologia Marmette




Foto 48 – Particolare
pavimentazione dell'ingresso e
del disimpegno-Dis.2



Foto 49 – Particolare
pavimentazione del Vano 1



Foto 50 – Particolare
pavimentazione del Vano centrale

Tipologia Parquet




Foto 51 – Particolare
pavimentazione dei Vani 2, 3 e 4




Foto 52 – Particolare
pavimentazione del Vano 5




Foto 53 – Particolare
pavimentazione del Vano 6




Foto 54 – Particolare pavimentazione del Bagno



Foto 55 e 56 – Particolare dei rivestimenti presenti nel Bagno



Foto 57 – Particolare pavimentazione del Ripostiglio - Lavanderia



Foto 58 – Particolare rivestimento del Ripostiglio - Lavanderia



Foto 59 - Particolare porta interna



Foto 60 - Particolare porta interna a battente con sopra luce



Foto 61 - Particolare porta interna con doppi battenti vetrati e con sopra luce



Foto 62 - Particolare infisso esterno in legno



Foto 63 - Particolare infisso esterno in anticorodal presente nel bagno



Foto 64 - Infisso interno installato superiormente alla parete tra il Vano 1 e il Vano 2

Affreschi



Foto 65 – Particolare affreschi parietali del Vano centrale - Parete Sud tra la porta di comunicazione con l'ingresso e la nicchia



Foto 66 – Particolare affreschi parietali del Vano centrale - Parete Sud tra le due nicchie



Foto 67 – Particolare affreschi parietali del Vano centrale - Parete Nord tra le due porte vetrate



Foto 68 – Particolare volta affrescata del Vano 6



Foto 69 – Particolare affresco sulla porta d'accesso al Vano 6



Foto 70 – Particolare affresco su nicchia presente nel Vano 6

Stato d'uso e manutenzione



Foto 71 – Particolare contatore energia elettrica



Foto 72 – Terrazzino: particolare scrostatura alle pareti e al soffitto della zona contermina al Vano 1 e al Bagno



Foto 73 – Vista parziale del soffitto del Vano 1 – Particolare ferri d'armatura scoperti



Foto 74 – Vista del soffitto del bagno – Particolare ferri d'armatura scoperti