

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IMMAGINE AEREA CON INDIVIDUAZIONE BENI

BENE 1 – ABITAZIONE VIA SILVIO PELLICO N°34



FACCIATA SU VIA SILVIO PELLICO



FACCIATA VERSO CORTILE INTERNO




INGRESSO AL FABBRICATO LATO STRADA- VISTA INTERNA



VANO SCALA CONDOMINIALE




PORTONCINO DI ACCESSO ALL'UNITA' IMMOBILIARE




PORTONCINO DI ACCESSO ALL'UNITA' IMMOBILIARE- VISTA INTERNA INGRESSO



SOGGIORNO/ZONA PRANZO




SOGGIORNO/ZONA PRANZO ACCESSO AL CUCININO




CUCININO




CUCININO- CALDAIA MURALE




ACCESSO CAMERA DA LETTO DA SOGGIORNO/PRANZO



CAMERA DA LETTO




CAMERA DA LETTO – DETTAGLIO PAVIMENTI



DETTAGLIO SERRAMENTI ZONA GIORNO



SERVIZIO IGIENICO



SERVIZIO IGIENICO DETTAGLIO RIVESTIMENTI

BENE 2 – AUTORIMESSA VIA SILVIO PELLICO N°30



ANDRONE CARRAIO DI ACCESSO AL CORTILE DA VIA SILVIO PELLICO



VISTA ESTERNA AUTORIMESSA DA CORTILE



VISTA ESTERNA AUTORIMESSA DA CORTILE – DETTAGLIO SERRAMENTO DI INGRESSO



VISTA INTERNA AUTORIMESSA



VISTA INTERNA AUTORIMESSA – DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO



ANDRONE CARRAIO- CONTATORI UTENZE