Allegato 13

Documentazione fotografica di confronto

“stato attuale e sanatorie di opere edilizie abusive”

COMUNE DI LUZZI - CS -
- LOCALITA' PIRAINETTI - N: 11.

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -

1ª ABITAZIONE DI
P.T. FOGLIO 16 - PAR

01 GIU. 1995

Foto n. 1 - Piano Terra, lato Est

Foto n. 2 - Piano Terra ed S1, lato Sud-Ovest

- COMUNE DI LUZZI - LOC. PIRAINETTI -

Foto n. 3 - Piano Primo, Lato Est

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -

Foto n. 4 - Piano Primo, Lato Sud-Ovest

Stato Attuale *– Confronto con foto n. 1 – Piano Terra, lato Est*
e foto n. 3 – Piano Primo, lato Est

Tettoia aperta su terrazzo a livello ad uso del Piano Primo (Abusivi)

Foto A *– Lato Est* *Ampliamento 2 (Abusivo)*

Stato Attuale *– Confronto con foto n. 2 – Piano Terra ed S1, lato Sud-Ovest*
e foto n. 4 – Piano Primo, lato Sud-Ovest

Tettoia aperta su terrazzo a livello ad uso del P1 (Abusivi) *Ampliamento 2 (Abusivo)*



Foto B *– Lato Sud-Ovest* *Tettoia aperta* *Ampliamento 1 (Abusivo)*

Stato Attuale*- Confronto con foto n. 2 – Piano Terra ed S1, lati Sud-Ovest*
e foto n. 4 – Piano Primo, lati Sud-Ovest

Ampliamento 1 (Abusivo) *Ampliamento 2 (Abusivo)*



Foto C *– Lato Sud-Ovest* *Tettoie*

Stato Attuale*- Confronto con foto n. 2 – Piano Terra ed S1, lati Sud-Ovest*
e foto n. 4 – Piano Primo, lato Sud-Ovest

Tettoia aperta su terrazzo a livello (Abusivi) *Ampliamento 2 (Abusivo)*

Foto D *– Lato Sud-Est*