



Figura 2 - CAMERA



Figura 3 - RIPOSTIGLIO

Giudice: dott.ssa Maria Antonietta Rosato
Perito: Geom. Martina Roncaglia





Figura 4 – LOCALE PIANO SECONDO



Figura 5 – BAGNO

Giudice: dott.ssa Maria Antonietta Rosato
Perito: Geom. Martina Roncaglia





Figura 6 – LOCALE PIANO TERZO



Figura 7 – PARTICOLARE COPERTURA






Figura 1 – SOGGIORNO



Figura 2 – SOGGIORNO





Figura 3 – BAGNO



Figure 4 – SOGGIORNO

Giudice: dott.ssa Maria Antonietta Rosato
Perito: Geom. Martina Roncaglia





Figura 5- CUCINA



Figura 6 - RIPOSTIGLIO

Giudice: dott.ssa Maria Antonietta Rosato
Perito: Geom. Martina Roncaglia





Foto 2: ACCESSO LOCALI PIANO INTERRATO



Foto 3: LOCALE PIANO INTERRATO

Giudice: dott.ssa Maria Antonietta Rosato
Perito: Geom. Martina Roncaglia





Foto 4: LOCALE PIANO TERZO



Foto 5: LOCALE PIANO INTERRATO





Foto 6: LOCALE PIANO INTERRATO

L'attestato di prestazione energetica ai sensi del D. Lgs.19 agosto 2005 n.192 e ss.mm.ii., è stato redatto in data 10/08/2021 dal geom. Martina Roncaglia, identificato con Codice Attestato n.° 78111/2021 a seguito del sopralluogo avvenuto in data 08.06.2021 . Dal suddetto attestato l'edificio risulta essere in classe E.

