

ALLEGATO B
RILIEVO FOTOGRAFICO

(Numero Foto: 39)

1. ORTOFOTO ZONA Via di Porta Reale – Palo del Colle (1 – 2)
2. VISTE ESTERNE (3 – 10)
3. VISTE INTERNE ABITAZIONE (11 - 35)
4. VISTE SOFFITTA SUL TERRAZZO (36 - 39)

1. ORTOFOTO ZONA Via di Porta Reale 8 - Palo del Cole (Ba)



FOTO 1: Ubicazione nel centro abitato



FOTO 2: Zona via di Porta Reale 8

2. VISTE ESTERNE



FOTO 3: Vista di Via porta Reale



FOTO 4: Prospetto su Via di Porta Reale



FOTO 5: Prosp. laterale su Vico di Porta Reale



FOTO 6: Prospetto principale



FOTO 7-8: Vista portone d'ingresso n.8 con particolare della data di costruzione in chiave



FOTO 9 - 10: Scala d'Ingresso condominiale

3. VISTE INTERNE




FOTO 11-12: Ingresso all'appartamento




FOTO 13-14: Vano d'ingresso visto verso la rampa che porta alla cucina




FOTO 15 -16: Viste del soggiorno




FOTO 17-18: Viste Camera Matrimoniale



FOTO 19: Camera matrimoniale



FOTO 20-21: Disimpegno della cucina con il vano ripostiglio




FOTO 22-23: Cucina



FOTO 24-25: Cucina



FOTO 26: Finestra cucina



FOTO 27: Bagno




FOTO 28-29: Viste del Bagno



FOTO 30: Vista Lavanderia dal Bagno



FOTO 31: particolare quadro elettrico




FOTO 32-33: Viste Balcone più grande del soggiorno




FOTO 34: Gradini dislivello finestra soggiorno

FOTO 35: Vista esterna dal soggiorno

4. VISTE SOFFITTA SULLA TERRAZZA DI COPERTURA



FOTO 36: Vista Terrazza condominiale con il torrino scala



FOTO 37: Terrazza condominiale vista verso le soffitte al III piano



FOTO 38-39: Viste soffitta con tetto spiovente