Foto n. 1 – prospetto su via Torremuzza

Foto n. 2 – prospetto su via Nicolò Gervasi



Foto n. 3 – ingresso locale commerciale

Foto n. 4 – ingresso locale magazzino

Foto n. 5 – area vendita sub. 72

Foto n. 6 – retrobottega (cucina) sub. 72

Foto n. 7 – servizio igienico sub. 72

Foto n. 8 – servizio igienico sub. 72

Foto n. 9 – locale magazzino sub. 73

Foto n. 10 – estradosso soffitto sub. 73

Foto n. 11 – quadro elettrico sub. 72

Foto n. 12 – cavi elettrici fuori traccia sub. 72

Foto n. 13 – scaldabagno/distacchi intonaco

Foto n. 14 – distacchi intonaco