

RELAZIONE FOTOGRAFICA




ACCESSO DALLA VIA MARCONI




VISTA ESTERNA UNITA' IMMOBILIARE




VISTA INGRESSO PIANO TERRA




SOGGIORNO PIANO TERRA



SOGGIORNO scavo per fognatura



DISIMPEGNO



BAGNO PIANO TERRA




CAMERA PIANO TERRA




SCALA DI ACCESSO A PIANO PRIMO




LOGGIA A PIANO PRIMO



SOGGIORNO/CUCINA PIANO PRIMO




BAGNO A PIANO PRIMO




INFILTRAZIONI ACQUA CAMERA PIANO PRIMO



LOCALE CABINA ARMADIO



INFILTRAZIONI ACQUA CAMERA PIANO PRIMO



ACCESSO AL LOCALE SGOMBERO




LOCALE SGOMBERO PIANO TERRA

MAPPALE 242 SUB 504 AUTORIMESSA



VISTA AUTORIMESSA DAL CORTILE COMUNE



VISTA COPERTURA IN ETERNIT AUTORIMESSA