

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Fig. 01 – Brescia (BS), localizzazione dell'immobile oggetto di perizia – Fonte Google Maps




Fig. 02- Indicazione del fabbricato in cui è inserito l'immobile oggetto di perizia – Fonte Google Maps






Fig. 03 - Vista dell'edificio da via Undicesima e indicazione dell'immobile oggetto di perizia




Fig. 04 - Vista dell'edificio da via Undicesima e indicazione dell'immobile oggetto di perizia





Fig. 05 – Ingresso pedonale su Traversa Seconda



Fig. 06 – Balcone zona giorno e spazio esterno seminterrato di pertinenza della cantina





Fig. 07 – Angolo nord/est da cortile comune



Fig. 08 – Vano scala comune d'accesso agli appartamenti





Fig. 09 – Vano scala comune d'accesso al piano cantine



Fig. 10 – Ingresso





Fig. 11 – Soggiorno



Fig. 12 – Soggiorno





Fig. 13 – Angolo cucina



Fig. 14 – Angolo cucina





Fig. 15 – Caldaia posta in cucina



Fig. 16 – Disimpegno





Fig. 17 – Bagno




Fig. 18 – Bagno






Fig. 19 – Lavanderia



Fig. 20 – Camera 1





Fig. 21 – Camera 1



Fig. 22 – Camera 2





Fig. 23 – Calorifero



Fig. 24 – Serramenti esterni





Fig. 25 – Balcone zona notte



Fig. 26 – Balcone zona giorno





Fig. 27 – Balcone zona giorno



Fig. 28 – Cantina

