

Allegato 2

Relazione fotografica Lotto 1



LOCALIZZAZIONE IMMOBILE PIGNORATO



FOTO 1 – PROSPETTO EST. IL LOTTO 1 CORRISPONDE AL PIANO S1 POSTO TRA LE LINEE ARANCIONI, CON L'ESCLUSIONE DEL LOCALE C.T. DEL LOTTO 2.



FOTO 2 – PROSPETTO EST. PORTA DI INGRESSO DEL LOCALE DESTINATO A CENTRALE TERMICA DEL LOTTO 2, POSTO AL PIANO S1



FOTO 3 – VISTA PROSPETTICA SUD EST CON PARTE DELLE AREE ESTERNE COMUNI. IL LOTTO 1 È QUELLO INSERITO ALL'INTERNO DELLE LINEE BLU



FOTO 4 – VISTA DEL PROSPETTO SUD-OVEST. IL LOTTO 1 È QUELLO AL'INTERNO DELLE LINEE BLU. IL LOCALE GARAGE INDICATO DALLA FRECCIA NON È COMPRESO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA



FOTO 5 – VISTA SPAZI COMUNI, PORTICO A SUD



FOTO 6 – VISTA PARZIALE PROSPETTO OVEST. IL LOTTO 1 È QUELLO INDICATO DALLA FRECCIA



FOTO 7 – PROSPETTO OVEST. IL LOTTO 1 È INDICATO DALLA FRECCIA



FOTO 8 e 9 – VISTE DELLA CORTE ESTERNA COMUNE CON LA POSIZIONE DEL FORNO ANNESSO AL LOTTO 1



LOCALE FORNO ANNESSO AL LOTTO 1



FOTO 10 – PROSPETTO NORD.



FOTO 11 – VISTA DELLA CORTE ESTERNA VERSO UNO DEGLI INGRESSI CARRABILI SUL FRONTE NORD

Elaborato fotografico del Lotto 1



FOTO 12 e 13 – LOCALE CUCINA





FOTO 14 – PARTICOLARE ZONA CUCINA

Elaborato fotografico del Lotto 1



FOTO 15 e 16 – ZONA SOGGIORNO/PRANZO





FOTO 17 – CORRIDOIO



FOTO 18 – CAMERA DA LETTO



FOTO 19 – PARTICOLARE INFISSI



FOTO 20 – PARTICOLARE RADIATORI IN ALLUMINIO



FOTO 21 - BAGNO



FOTO 22 – PARTICOLARE SANITARI BAGNO



FOTO 23 – PARTICOLARE POZZETTO BAGNO



FOTO 24 – PARTICOLARE INFISSI



FOTO 25 – STANZA PLURIUSO. SI NOTINO, SULLE PARETI IN FONDO, LA PRESENZA DI UMIDITA' CON DIFFUSI DISTACCHI DI TINTEGGIATURA E INTONACO



FOTO 26 – PARTICOLARE FOTO PRECEDENTE



FOTO 27 – PARTICOLARE FOTO PRECEDENTE

Elaborato fotografico del Lotto 1



FOTO 28 – STANZA



FOTO 29 - CANTINA



FOTO 30 – PARTICOLARE DI PUNTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CANTINA NON A NORMA CON FILI A VISTA E SCATOLE DI DERIVAZIONE APERTE



FOTO 31 - CANTINA



FOTO 32 – CALDAIA MURALE ESTERNA A SERVIZIO DEL LOTTO 1

LOCALE FORNO ALL'INTERNO DEL BENE 1 DEL LOTTO 1



FOTO 33 – POSPETTO SUD EST DEL LOCALE FORNO



FOTO 34 – PROSPETTO SUD DEL LOCALE FORNO



FOTO 35 – PROSPETTO SUD OVEST DEL LOCALE FORNO



FOTO 36 – PROSPETTO NORD OVEST DEL LOCALE FORNO



FOTO 37 – INTERNO DEL LOCALE FORNO



FOTO 38 – INTERNO DEL LOCALE FORNO, LATO OPPOSTO

BENE N. 2 DEL LOTTO 1 – LOCALE GARAGE



FOTO 39 – PARTICOLARE DELL'INTERNO DEL LOCALE GARAGE