

Fascicolo documentazione fotografica dello stato dei luoghi degli immobili oggetto di Espropriazione Immobiliare R.G.E. n. 66/2025 – Tribunale di Treviso



INQUADRAMENTO GENERALE DEI BENI STAGGITI:

IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI TREVISO (TV) in VIA SANT'ANGELO -civico n. 117

SEZ. URB. G - FG. 2 MAPP. 819 SUB.3-4-5-6 e 7

Coordinate geografiche della localizzazione dei beni:

Latitudine: 45° 39 ' 09 .51" N - Longitudine: 12° 13' 05.07" E

Altitudine: 174 m. s.l.m.

Classificazione sismica: zona 2 (sismicità media)

Classificazione climatica: zona E 2.378 GG



L'Esperto stimatore
- Salvalaio geom. Loris -





Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6





Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10




Foto 11



Foto 12





Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

