


ALLEGATO

Ist. n. 2 dep. 17/03/2022



ALLEGATO

Ist. n. 2 dep. 17/03/2022



PLANIMETRIA QUOTATA
CON PUNTI OSSERVAZIONE FOTO
Piano mansarda e Garage
Comune di Cosenza (CS)
Via C. Terranova
Cosenza (CS) 15100
Scala 1:200




4 – Planimetrie con superfici



Pianta Piano Sesto Scala 1:100

Allegato 4.1



Superfici calpestabili


Superfici interne	101,40 mq
Superfici balconi	17,77 mq
Superfici Totale	119,17 mq

Pianta Piano Sesto
Superfici calpestabili

Comune di Cosenza (CS)
Via Cesare Terranova,
Foglio 3 Part. 676 Sub 20



Pianta Piano Sottotetto Scala 1:100

Allegato 4.2

Superfici calpestabili	
Superfici interne	31,00 mq
Superfici Totale	31,00 mq


Pianta Piano Sottotetto
Superfici calpestabili

Comune di Cosenza (CS)
Via Cesare Terranova,
Foglio 3 Part. 676 Sub
21-22-23



Pianta Piano S 1
Scala 1:100

Allegato 4.3



Superfici calpestabili	
Superfici interne	21,64 mq
Superfici Totale	21,64 mq

Pianta Piano S 1
Superfici calpestabili

Comune di Cosenza (CS)
Via Cesare Terranova,
Foglio 3 Part. 676 Sub 50



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**

5 – Documentazione fotografica



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 1
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 2
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 3
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 4
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 5
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 6
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 7
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 8
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 9
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 10
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 11
Immobile part. 676 sub. 20




Foto 12
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 13
Immobile part. 676 sub. 21-22-23




Foto 14
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 15
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Foto 16
Immobile part. 676 sub. 21-22-23



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 17
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 18
Immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 19
Immobile part. 676 sub. 20



Foto 20
immobile part. 676 sub. 20



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**




Foto 21
Immobile part. 676 sub. 50



Foto 22
Immobile part. 676 sub. 50



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 23
Immobile part. 676 sub. 50



Foto 24
Immobile part. 676 sub. 50



Allegato 5 - Documentazione Fotografica

**Perizia di Stima dei beni pignorati Proc. 132/2021 Immobili in
Cosenza (CS), Via Cesare Terranova ex via Panebianco – Foglio 3 Part. 676 sub.20-21-22-23-50**



Foto 25
Immobile part. 676 sub. 50

