

2. Elaborati fotografici di esterni e interni



Accesso alla corte

BENE 2

Il fabbricato che ospita i BENI 1 e 2 visto da Via Brescia



Il fabbricato che ospita i BENI 1 e 2 verso Via Brescia



L'androne di accesso alla corte del **Fabbricato** che ospita i **BENI 1 e 2**

Portoncino di accesso al **BENE 1**



Il camminamento interno alla corte che conduce dall'androne al **BENE 1**



La corte interna che ospita il **BENE 1**



La corte interna che ospita il **BENE 1**




BENE 1

BENE 1

La corte interna che ospita il **BENE 1**



BENE 1 – Il portoncino d'ingresso



BENE 1 – L’Ingresso-Soggiorno-Cucina (1)



BENE 1 - L’Ingresso-Soggiorno-Cucina (1)



BENE 1 - Il Bagno di servizio (3) al Piano Terra



BENE 1 - Il Bagno di servizio (3) al Piano Terra


Muffe




BENE 1 - Il Locale (4) al Piano Terra attualmente utilizzato come Camera



BENE 1 - Il Locale (4) al Piano Terra attualmente utilizzato come Camera




BENE 1 - L'Ingresso-Soggiorno-Cucina (1)
visto dal Disimpegno (2)



BENE 1 – La Scala in legno che collega i due piani



BENE 1 - Il pianerottolo che distribuisce al Piano Primo il **Bagno (5)** e la **Camera (6)**



BENE 1 - Il **Bagno (5)** al Piano Primo con le superfici aggredite dalle muffe



BENE 1 - Il Bagno (5) al Piano Primo con le superfici aggredite dalle muffe



BENE 1 - Il Bagno (5) al Piano Primo



Infiltrazioni e muffe

BENE 1 - La Camera (6) al Piano Primo
con le superfici aggredite dalle muffe



Infiltrazioni e muffe

BENE 1 - La Camera (6) al Piano Primo con le superfici aggredite dalle muffe



Muffe

BENE 1 - La Camera (6) al Piano Primo



BENE 1 – La parete del pianerottolo rivolta a Nord aggredita dalle muffe al Piano Primo

Muffe



Muffe



BENE 1 – La parete della scala rivolta a Nord aggredita dalle muffe al Piano Primo

BENE 1 – Il pannello interno del portoncino d'ingresso danneggiato nell'accesso forzoso e le pareti rivolte a Nord e ad Est aggredite dalle muffe



BENE 2 – L'interno dell'Autorimessa



BENE 1 – Il panorama dalla finestra del Bagno (5)



BENE 1 – Il panorama dalla finestra del Bagno (5)



BENE 1 e 2 – Il Naviglio Cerca che scorre a Sud adiacente al **Fabbricato**