

Allegato 3

Elaborati fotografici degli esterni e degli interni



Comune di Castenedolo (Bs) – via G. Matteotti 195

FOTODOCUMENTAZIONE ESTERNA E INTERNA



FOTO 1 Contesto, area comune di passaggio



FOTO 2 Corte e strada di passaggio comune



FOTO 3 Strada di passaggio lato Ovest



FOTO 4 Prospetto lato Sud-Ovest



FOTO 5 Prospetto lato Ovest



FOTO 6 Prospetto Nord





FOTO 7 Prospetto Nord-Est



FOTO 8 Particolare copertura



FOTO 9 Corte esclusiva interna




FOTO 10 Scala accesso locale caldaia



FOTO 11 Portoncino ingresso



FOTO 12 atrio ingresso principale





FOTO 13 Vano scale interno (demolito)



FOTO 14 Stanza Sud PT



FOTO 15 Distributivo PT




FOTO 16 Stanzone centrale Ovest PT



FOTO 17 Ex autorimessa e bagno (demolito) PT



FOTO 18 Scale P1 e Sottotetto (demolite)





FOTO 19 Porzione solaio demolito P1



FOTO 20 Solaio demolito P1



FOTO 21 Terreno pertinenziale – vista generale



FOTO 22 - 23 Terreno – vista Sud e vista Ovest

