Foto 1 - Lato Sud-Ovest [Tabella A - Difformità/Abusi - Punti 6, 10]

Foto 2 - Lato Sud-Est [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 1]

Foto - 3 - Lato Nord-Ovest [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 13]

Foto 4 - Lato Sud-Ovest [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 1]



Foto 5 - Lato Sud-Ovest [Tabella A - Difformità/Abusi - Punti 6, 10]

Foto 6 - Lato Nord-Ovest [Tabella A - Difformità/Abusi - Punti 7, 9]

Foto 7 - Lato Sud-Est [Tabella A - Difformità/Abusi - Punti 12]

Foto 8 - Piano Terra - Ingresso [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 1]



Foto 9 - Piano Terra - Soggiorno [Tabella A - Difformità/Abusi - Punti 3, 4]

Foto 10 - Piano Terra - Bagno [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 2]

Foto 11 - Piano Terra - Bagno [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 2]

Foto 12 - Piano 1 - Ingresso

Foto 13 - Piano 1 - Ingresso

Foto 14 - Piano 1 - Soggiorno [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 8]



Foto 15 - Piano 1 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 7]



Foto 16 - Piano 1 - Lavanderia

Foto 17 - Piano 1 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 6]



Foto 18 - Piano 1 - Bagno



Foto 19 - Piano 1 - Bagno



ALLEGATO D.8
Riprese Fotografiche
Unità Immobiliare -1-


Foto 20 - Piano 2 - Corridoio

Foto 21 - Piano 2 - Corridoio

Foto 22 - Piano 2 - Bagno

Foto 23 - Piano 2 - Bagno

Foto 24 - Piano 2 - Camera 1



Foto 25 - Piano 2 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 10]



Foto 26 - Piano 2 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 10]



Foto 27 - Piano 2 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 10]




Foto 28 - Piano 2 - Camera 1

Foto 29 - Piano 2 - Balcone

Foto 30 - Piano 2 - Balcone

Foto 31 - Piano 2 - Camera 2

Foto 32 - Piano 2 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 9]

Foto 33 - Piano 2 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 9]



Foto 34 - Piano 2 - Chiusura Balcone [Tabella A - Difformità/Abusi - Punto 9]



Foto 35 - Lato Sud-Est - [Tabella B - Difformità/Abusi - Punto 1]

Foto 36 - Lato Sud-Est

Foto 37 - Lato Sud-Est [Tabella B - Difformità/Abusi - Punto 9]



Foto 38 - Corte - Lato Sud-Est [Tabella B - Difformità/Abusi - Punti 7, 8 ,9]



Foto 39 - Corte Lato Nord-Ovest [Tabella B - Difformità/Abusi - Punti 10, 11, 12]

Foto 40 - Lato Nord-Ovest

Foto 41 - Lato Sud-Est - Chiusura Portico [Tabella B - Difformità/Abusi - Punto 6]

Foto 42 - Piano Terra - Cucina [Tabella B - Difformità/Abusi - Punti 1, 2]



Foto 43 - Piano Terra - Cucina [Tabella B - Difformità/Abusi - Punti 1, 2]

Foto 44 - Piano Terra - Cucina [Tabella B - Difformità/Abusi - Punti 2, 3, 4]



Foto 45 - Piano Terra - Ripostiglio [Tabella B - Difformità/Abusi - Puntio 5]



Foto 46 - Piano Terra - Ripostiglio [Tabella B - Difformità/Abusi - Puntio 5]



Foto 47 - Piano Primo - Pianerottolo Ingresso

Foto 48 - Piano Primo - Scala

Foto 49 - Piano Primo - Soggiorno



Foto 50 - Piano Primo - Angolo Cottura

Foto 51 - Piano Primo - Bagno



Foto 52 - Piano Primo - A.C. e Bagno

Foto 53 - Piano Secondo - Camera 1



Foto 54 - Piano Secondo - Camera 1



Foto 55 - Piano Secondo - Balcone Camera 1


Foto 56 - Piano Secondo - Camera 2


Foto 57 - Piano Secondo - Camera 2

Foto 58 - Piano Secondo - Balcone Camera 2

Foto 59 - Piano Secondo - Bagno



Foto 60 - Piano Secondo - Camera 2



Foto 61 - Piano Secondo - Disimpegno