

**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE EE.II.**

Perizia ex art. 568 C.P.C. nell'Esecuzione Immobiliare n. 113/2025 del R.G.E.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Acquaviva delle Fonti Fg. 46 P.lla 37 Sub 2 e P.lla 2839 Sub 19



**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE EE.II.**

Perizia ex art. 568 C.P.C. nell'Esecuzione Immobiliare n. 113/2025 del R.G.E.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Acquaviva delle Fonti Fg. 46 P.III 37 Sub 2**



Foto n. 1: Estramurale Pozzo Zuccaro visione con vie laterali G. Mazzini e C. Battisti

Foto n. 2: Estramurale Pozzo Zuccaro n. 41





Foto n. 3: Interno macelleria



Foto n. 4: Interno



Foto n. 5: Interno



Foto n. 6: Vista con pannello su ingresso interrato





Foto n. 7: Vista da retro bancone



Foto n. 8: Vista da parete di fondo



Foto n. 9: Cella frigorifero



Foto n. 10: Ingresso interrato Via Mazzini n. 1





Foto n. 11: Ingresso interrato



Foto n. 12: Scala accesso interrato



Foto n. 13: Locale interrato



Foto n. 14: Locale interrato





**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE EE.II.**

Perizia ex art. 568 C.P.C. nell'Esecuzione Immobiliare n. 113/2025 del R.G.E.

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Acquaviva delle Fonti Fg. 46 P.lla 2839 Sub 19**



Foto n. 1: Via C. Battisti nn. 6-8





Foto n.2: Locale civico n 6 P.T.



Foto n. 3: Locale civico n.6 P.T.




Foto n. 4: Locale civico n. 8 P.T. con porta ascensore



Foto n. 5: Locale civico n. 8 P.T.





Foto n. 6: locale civico n. 8 P.T.



Foto n. 7: locale civico 8 cella frigo



Foto n. 8: Vista accessi ai vani P.1° da P.lla 2839
Sub 17 su civiciu nn.6-8



Foto n. 9: Vista interno vano su civico n. 6





Foto n. 10: Bagno Piano 1° su civico n 8



Foto n. 11: Antibagno con scala retrattile P. 1°



Foto n. 10: Ripost. Adiac. bagno



Foto n. 11: Soffitta P.2°





Foto n. 12: Riserva idrica P.2° Terrazzo



Foto n. 13 : Terrazzo

