





FOTO NN.1-2:VISTA DELL'ABITATO URBANO DI BARI-SAN PAOLO OVE E' UBICATO L'IMMOBILE IN STIMA.






FOTO NN.3-4-5:BARI, QUARTIERE SAN PAOLO,VISTA AEREA E VISTE PROSPETTICHE DI VIA DON CARLO GNOCCHI OVE AL CIV. 9/D E' POSTO L'IMMOBILE IN STIMA.






FOTO NN.6-7: STABILE AL CIV. 9/D DI VIA DON CARLO GNOCCHI CUI APPARTIENE L'IMMOBILE IN STIMA POSTO AL SECONDO PIANO ((FOTO IN ALTO), CANCELLETTO PEDONALE D'ACCESSO(FOTO IN BASSO)






FOTO NN.8-9:AREA PERTINENZIALE A VERDE D'ACCESSO ALLO STABILE CONDOMINIALE CUI APPARTIENE L'IMMOBILE IN STIMA





FOTO NN.10-11: CIV. 9 SCALA D, PORTONE D'ACCESSO ALLO STABILE CUI APPARTIENE L'IMMOBILE IN STIMA, ANDRONE CONDOMINIALE(FOTO IN BASSO).





FOTO NN.12-13: ANDRONE VANO SCALA CONDOMINIALE; PARTICOLARE DELLA PAVIMENTAZIONE (FOTO IN BASSO)..






FOTO NN.14-15 CORPO SCALA CONDOMINIALE, RIVESTIMENTO GRADINI ED ELEMENTI DI ZOCCOLATURA IN MARMO; PIANEROTTOLO DI RIPOSO DI INTER PIANO(FOTO IN BASSO)





FOTO NN.16-17: SECONDO PIANO:PORTA BLINDATA D'ACCESSO ALL'IMMOBILE IN STIMA (FOTO IN ALTO); INTERNO DELL'IMMOBILE; VIOSTA DELL'INGRESSO SULLO SFONDO LA PORTA D'ACCESSO (FOTO IN BASSO).





FOTO NN.18-19 INGRESSO, SULLO SFONDO IL DISIMPEGNO DISTRIBUTORE ZONA NOTTE,A DESTRA LA PORTA D'ACCESSO ALLA CUCINA (FOTO IN BASSO).





FOTO NN.20-21:INGRESSO, PARTICOLARI (FOTO IN ALTO); ACCESSO ALLA CUCINA (FOTO IN BASSO).





FOTO NN.22-23: CUCINA, SULLO SFONDO LA VERANDA SU BALCONE (FOTO IN ALTO); CUCINA, SULLO SFONDO LA PORTA D'ACCESSO (FOTO IN BASSO).





FOTO NN.24-25-26: CUCINA (FOTO IN ALTO); PARETE DI DEFINIZIONE DEL SERVIZIO IGIENICO E PARTICOLARE (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.27-28: PORTAFINESTRA D'ACCESSO AL CUCININO SU VERANDA, VISTA DALLA CUCINA (FOTO IN ALTO) E VISTA DAL CUCININO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.29-30: CUCININO SU VERANDA (FOTO IN ALTO); SULLO SFONDO IL SERVIZIO IGIENICO (FOTO IN BASSO).






FOTO NN.31-32: SERVIZIO IGIENICO.





FOTO NN.33-34: VERANDA, PARTICOLARI.





FOTO NN.35-36: ACCESSO AL DISIMPEGNO DISTRIBUTORE ZONA NOTTE (FOTO IN ALTO); ACCESSO AL BAGNO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.37-38: BAGNO



FOTO NN.39-40: BAGNO





**FOTO NN.41-42: ACCESSO CAMERA DA LETTO SINGOLA VISTO DAL DISIMPEGNO(FOTO IN ALTO);
CORRIDOIO VISTO DALLA CAMERA DA LETTO FIGLI(FOTO IN BASSO)**





FOTO NN.43-44: CAMERA DA LETTO SINGOLA (FOTO IN ALTO); SULLO SFONDO IL DISIMPEGNO D'ACCESSO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.45-46: CAMERA DA LETTO SINGOLA, PARTICOLARI; SULLO SFONDO L'ACCESSO ALLA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (FOTO IN BASSO).





FOTO NN.47-48: ACCESSO AL RIPOSTIGLIO (FOTO IN ALTO); RIPOSTIGLIO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.47-48: ACCESSO ALLA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (FOTO IN ALTO); CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (FOTO IN BASSO)





**FOTO NN.49-50: CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, SULLO LA PORTA D' ACCESSO (FOTO IN ALTO);
PARTICOLARE (FOTO IN BASSO)**





FOTO NN.51-52: AFFACCIO DELLA CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE (FOTO IN ALTO); INGRESSO: ACCESSO ALL'AMPIO SOGGIORNO (FOTO IN BASSO)





FOTO NN.53-54: ACCESSO ALL'AMPIO SOGGIORNO (FOTO IN ALTO); SOGGIORNO (FOTO IN BASSO)






FOTO NN.55-56: VISTE D'INSIEME DELL'AMPIO SOGGIORNO AVENTE DUE AFFACCI





FOTO NN.53-54: SOGGIORNO, PARTICOLARI






FOTO NN.55-56-57: BALCONE D’AFFACCIO DEL SOGGIORNO





FOTO NN.58-59-60: VISTE DAL BALCONE D’AFFACCIO DEL SOGGIORNO





FOTO NN.61-62: ANDRONE VANO SCALA, RAMPA D'ACCESSO AL PIANO SEMINTERRATO OVE E' COLLOCATA LA CANTINOLA PERTINENZIALE DELL'IMMOBILE IN STIMA(FOTO IN ALTO); ANDRONE VANO SCALA, CANCELLATA E RAMPA D'ACCESSO AL PIANO SEMINTERRATO (FOTO IN BASSO).







FOTO NN.63-64: CANCELLATA E RAMPA D'ACCESSO AL PIANO SEMINTERRATO







FOTO NN.65-66: PIANO SEMINTERRATO: CORRIDOIO D'ACCESSO ALLA CANTINOLA PERTINENZIALE DELL'IMMOBILE IN STIMA POSTA A SINISTRA A TERMIAZIONE DEL CORRIDOIO E CONTRADDISTINTA DAL NUMERO INTERNO 3(FOTO IN ALTO); SULLO SFONDO LA PORTA D'ACCESSO AL CORRIDOIO AL PIANO SEMINTERRATO (FOTO IN BASSO).







FOTO NN.65-66: PIANO SEMINTERRATO: ACCESSO ALLA CANTINOLA PERTINENZIALE DELL'IMMOBILE IN STIMA (FOTO IN ALTO); CANTINOLA PERTINENZIALE VISTA DALLA PORTA D'ACCESSO (FOTO IN BASSO).






FOTO NN.67-68: VISTE D'INSIEME DELLA CANTINOLA

