


APPENDICE

“B”

**Foto Aerea della zona in cui è sito il Fabbricato:
Castrolibero (CS) alla contrada Motta in
Via San Felice n. 14 - 16**



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati
Proc. n. 201/2025 R. G. E. I.



APPENDICE

“B1”

**Documentazione fotografica dell' immobile oggetto di
pignoramento**





Foto N.1: Prospetto fabbricato Nord-Est



Foto N.2: Spazio esterno lato fabbricato Nord





Foto N.3: Prospetto fabbricato Sud



Foto N.4: Spazio esterno lato fabbricato Sud






Foto N.5: Spazio esterno lato fabbricato Sud




Foto N.6: Ingresso carrabile lato fabbricato Sud





Foto N.7: Ingresso al piano terra con corpo scala che conduce al piano superiore





Foto N.8: Ingresso al piano primo





Foto N.9: Disimpegno al piano primo



Foto N.10: Soggiorno al piano primo





Foto N.11: Balcone lato Sud



Foto N.12: Balcone lato Est





Foto N.13: Soggiorno al piano primo



Foto N.14: Soggiorno al piano primo con zona pranzo e cucina





Foto N.15: Disimpegno zona giorno-zona notte



Foto N.16: Bagno





Foto NN.17-18: Bagno



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati
Proc. n. 201/2025 R. G. E. I.



Foto N.19: Camera 1



Foto N.20: Camera 2





Foto N.21: Camera 3





Foto NN.22-23: Soggiorno al piano terra





Foto N.24: Disimpegno bagno al piano terra





Foto N.25: Bagno al piano terra





Foto NN.26-27: Laboratorio al piano terra





Foto NN.28-29: Laboratorio al piano terra





Foto NN.30-31: Sottotetto al piano secondo al rustico





Foto N.32: Sottotetto al piano secondo al rustico

