Tabella 1B – CATEGORIA 1 - LOTTO 1B - (LU)

N° Blocco	Qualità	Categoria	Ubicazione	Lun cm	Lar cm	H cm	Peso in Ton	NOTE
18 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		250	175	155	18,31	QUALITA' SCADENTE-TAROLO-MACCHIATO
17 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		275	180	110	14,70	STRAPPO - TAROLO
16 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		230	220	200	27,32	VOLUME DA RIQUADRARE-QUALITA SCADENTE
15 CAVA	VENATO	MARMO		240	200	150	19,44	VALORE SCARSO - MACCHIE ROSSE
3 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		235	180	200	22,84	DIFETTOSO - QUALITA' SCADENTE
2 CAVA	VENATO	MARMO		235	175	170	18,88	SCURO-QUALITA' SCADENTE
1 CAVA	VENATO	MARMO		225	150	80	7,29	PIASTRA - SCURO QUALITA' SCADENTE
5 CAVA	VENATO	MARMO		265	180	70	9,02	PIASTRA-SCURO QAULITA' SCADENTE
14 CAVA	VENATO	MARMO		180	140	85	5,78	PICCOLO-TAROLO - QUALITA' SCADENTE
4 CAVA	VENATO	MARMO		190	130	90	6,00	PICCOLO
10 CAVA	VENATO	MARMO		145	155	100	6,07	PICCOLO
11 CAVA	VENATO	MARMO		310	100	80	6,70	PIASTRA-MACCHIA
12 CAVA	VENATO	MARMO		195	100	95	5,00	PICCOLO-QUALITA' SCADENTE
13 CAVA	VENATO	MARMO		185	115	55	3,16	PICCOLO-QUALITA' SCADENTE
6 CAVA	VENATO	MARMO		240	180	140	16,33	STRAPPO SU ANGOLO-QUALITA SCADENTE
7 CAVA	VENATO	MARMO		260	240	145	24,43	MANCANTI-QUALITA' SCADENTE
8 CAVA	VENATO	MARMO		310	125	150	15,69	MANCANTE
9 CAVA	VENATO	MARMO		295	195	200	31,06	STRAPPO - QUALITA' SCADENTE
20 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		135	110	110	4,41	INFORME
21 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		185	120	85	5,09	INFORME
22 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		195	95	90	4,50	INFORME
23 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		270	80	70	4,08	ZEPPA-DIFETTO
24 CAVA	BIANCO-VENATO	MARMO		290	100	90	7,05	INFORME
25 CAVA	VENATO	MARMO		210	150	90	7,65	INFORME
26 CAVA	VENATO	MARMO		180	160	70	5,44	INFORME
27 CAVA	VENATO	MARMO		220	125	135	10,02	QUALITA' SCADENTE
28 CAVA	VENATO	MARMO		150	140	100	5,67	INFORME
29 CAVA	VENATO	MARMO		180	140	80	5,44	INFORME-ZEPPA
30 CAVA	VENATO	MARMO		110	110	100	3,27	INFORME
31 CAVA	VENATO	MARMO		165	200	120	10,69	INFORME
32 CAVA	VENATO	MARMO		200	150	105	8,51	INFORME
33 CAVA	VENATO	MARMO		130	120	110	4,63	INFORME
34 CAVA	VENATO	MARMO		250	140	90	8,51	INFORME
35 CAVA	VENATO	MARMO		250	140	80	7,56	PIASTRA-TAROLO
36 CAVA	VENATO	MARMO		220	170	100	10,10	ROTTO/INFORME

N° Blocco	Qualità	Categoria	Ubicazione	Lun cm	Lar cm	H cm	Peso in Ton	NOTE
37 CAVA	VENATO	MARMO		285	135	125	12,99	ZEPPA-LUCCICA-QUALITA' SCADENTE
38 CAVA	VENATO	MARMO		170	130	120	7,16	INFORME-DIFETTI
39 CAVA	VENATO	MARMO		210	150	110	9,36	QUALITA' SCADENTE
40 CAVA	VENATO	MARMO		170	140	140	9,00	INFORME
41 CAVA	VENATO	MARMO		230	180	120	13,41	ROTTO-DIFETTOSO
42 CAVA	VENATO	MARMO		170	150	125	8,61	INFORME-ROTTO
43 CAVA	VENATO	MARMO		170	140	120	7,71	INFORME-MOLTO DIFETTOSO
44 CAVA	VENATO	MARMO		180	160	150	11,66	INFORME-MOLTO DIFETTOSO
45 CAVA	VENATO	MARMO		290	170	50	6,66	ZEPPA-DIFETTOSO
46 CAVA	VENATO	MARMO		150	140	100	5,67	INFORME
47 CAVA	VENATO	MARMO		170	110	105	5,30	INFORME-UN LATO "MONTE"
48 CAVA	VENATO	MARMO		125	130	100	4,39	INFORME-MINA
49 CAVA	VENATO	MARMO		210	60	66	2,25	PIASTRA-PICCOLA
50 CAVA	VENATO	MARMO		150	110	110	4,90	INFORME-ROTTO
51 CAVA	VENATO	MARMO		110	110	100	3,27	INFORME
52 CAVA	VENATO	MARMO		140	100	50	1,89	INFORME-2 COLORI-TAROLO
53 CAVA	VENATO	MARMO		250	120	90	7,29	INFORME-ZEPPA
54 CAVA	VENATO	MARMO		150	100	50	2,03	INFORME-ZEPPA
55 CAVA	VENATO	MARMO		160	100	40	1,73	ROTTO-PICCOLO
56 CAVA	VENATO	MARMO		160	130	45	2,53	INFORME
57 CAVA	VENATO	MARMO		100	50	50	0,68	INFORME
58 CAVA	VENATO	MARMO		180	90	90	3,94	INFORME
59 CAVA	VENATO	MARMO		190	95	80	3,90	INFORME-ZEPPA
60 CAVA	VENATO	MARMO		225	130	45	3,55	PIASTRA-DIFFETTOSA
61 CAVA	VENATO	MARMO		160	140	90	5,44	INFORME
62 CAVA	VENATO	MARMO		190	110	60	3,39	INFORME-2 COLORI
63 CAVA	VENATO	MARMO		170	160	60	4,41	INFORME
64 CAVA	VENATO	MARMO		220	200	35	4,16	PIASTRA-INFORME
65 CAVA	VENATO	MARMO		160	135	110	6,42	INFORME
66 CAVA	VENATO	MARMO		150	120	110	5,35	INFORME
67 CAVA	VENATO	MARMO		135	105	80	3,06	INFORME
68 CAVA	VENATO	MARMO		195	130	100	6,84	VENATO
69 CAVA	VENATO	MARMO		130	130	105	4,79	INFORME
70 CAVA	VENATO	MARMO		125	105	90	3,19	INFORME
71 CAVA	VENATO	MARMO		130	110	90	3,47	INFORME
72 CAVA	VENATO	MARMO		210	190	130	14,00	DIFETTOSO
73 CAVA	VENATO	MARMO		175	160	100	7,56	INFORME
					TONS TOT.		**582,58**	

TABELLA 6 – CATEGORIA 4 – LOTTI DA 6A A 6P

LOTTO	Macchinario / Impianto	Marca / Modello	Anno	Matricola	Ore lavoro	Stato / Note
6A	Tagliatrice a catena dentata da galleria	BENETTI TCM988-9 PLUS	2018	988-2018-02	____	Stato generale buono; ruggine; catena fissa con lama - utensili misti strapax e vidia; segni di incuria. NON VISTA IN FUNZIONE. Marcata CE
6B	Macchina a filo con centralina di comando	LOCHTMANS LGR 180	1999	674	NN	Portello vano motore si chiude male. Dotata di centralina. Condizioni generali accettabili. Protezioni presenti. Marcata CE. Non vista in funzione
6C	Macchina a filo con centralina di comando	LOCHTMANS LGR 4 INV 55kW	2018	1097	NN	Dotata di centralina. Condizioni generali discrete. Protezioni presenti. Marcata CE. Non vista in funzione
6D	Macchina a filo con centralina di comando	LOCHTMANS LGR 4 P.ID 60HP	1998 - rev 2017	666	NN	Macchina dotata di centralina. Stato generale accettabile, chiusura vano motore da controllare. Protezioni presenti. Marcata CE, Non vista in funzione
6E	Macchina a filo con centralina di comando	LOCHTMANS LGR 4 75HP	1997	650	NN	Dotata di centralina. Condizioni generali accettabili. Protezioni presenti; ruggine. Marcata CE. Non vista in funzione
6F	Macchina a filo con centralina di comando	LOCHTMANS LGR 5 P.ID 75HP	2002	733	NN	Macchina dotata di centralina, in discreto stato generale. Protezioni presenti. Marcata CE. Non vista in funzione
6G	Macchina a filo con centralina di comando	LOCHTMANS LGR 4 INV 75HP	2017	1074	NN	Macchina dotata di centralina. Condizioni generali discrete. Presenti ammaccature sul corpo macchina. Protezioni presenti. Marcata CE. Non vista in funzione
6H	Moto compressore gommato	KAESER M80	2013	1492	1618	Condizioni esterne molto buone; Pressione di esercizio 10bar - giri motore 2450 rpm. Marcato CE. Non visto in funzione
6L	Perforatrice elettroidraulica "a catena" tipo Benetti 025	non visibile - vedere se si recupera	non visibile targhetta	non visibile targhetta	non visibili	Dotata di 6 tubi per perforazione - no utensile perforazione - non trovata centralina idraulica - n°17 tubi - stato generale: macchina da ripulire e revisionare - non vista in funzione. Non trovata targhetta e marcatura CE - valore a ferro
6M	Generatore	CATERPILLAR - Mod. 500 da 364KW/455kVA motore C15	2010	CAT00000HS TG00188	30.000 (stimate)	Motorizzato con motore C15 serie FFJoo252 - anno 2010 - oggetto di riparazione nel 2023 da Toscomeccanica Srl - equipaggiato con strumentazioine per recupero accise. Non visto in
6O	Binario mobile per tagliatrice a filo diamantato	NON RILEVATA - MACCHINARIO ASSEMBLATO	NON CONOSCIUTO	NON RILEVABILE	NON VISIBILE	Binario mobile - Macchinario in buone condizioni estetiche. Non possibile la verifica del funzionamento. I cingoli sono marcati TRACKONE Srl e le specifiche sono: Part Number: T9950A90 - S/N: 220606063. No marcatura CE. No manuale. Valore per i due cingoli idraulici motorizzati
6P	Sisetma idraulico ribaltamento bancata a pistoni (martini) con centralina	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE	Costituito da centralina idraulica e pistone medio e piccolo - caratterisctiche non visibili - nessuna targhetta identificativa. Non visti in funzione. Stato generale: da revisionare. Non trovata marcatura CE

TABELLA 7 – CATEGORIA 4 – LOTTI DA 7A A 7P

LOTTO	Macchinario / Impianto	Marca / Modello	Anno	Matricola	Ore Lavoro	Stato / Note
7A	N°3 BIDONI RACCOLTA E GESTIONE ACQUE					EVENTUALMENTE UTILIZZABILI - n. 3 (VALORE A ROTTAME DI FERRO)
7B	N°2 BOX COIBENTATI		2020			n. 2 BOX COIBENTATI CON AMMACCATURE - PORTE E SERRAMENTI DA RISISTEMARE - STRUTTURE DANNEGGIATE - LOCALIZZATI IN CAVA A Q.TA 1600m S.L.M. - STIMA PER I DUE ARTICOLI
7C	2 CONTAINER METALLICI					1 di colore rosso presente nel piano superiore - 1 di colore giallo nello sbasso inferiore contenente attrezzatura varia - DA RISISTEMARE - VALORE RECUPERO DEL METALLO
7D	SISTEMA A PANNELLI SOLARI (pannelli-inverter-accumulatori-quadri gestione)	LEONARDO OFF GRID - WESTERN Co. (inverter)	NON CONOSCIUTA	NON TROVATA	NON PRESENTI	Inverter LEONARDO OFF GRID collegato a n. 6 elementi (pannelli) con n°4 accumulatori - quadri di gestione. Sistema apparentemente in buono stato, non verificato funzionamento
7E	Quadro elettrico	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE		2 prese 125A, 4 prese 32A, 1 presa 220V; nella condizione in cui si trovano
7F	Quadro elettrico	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE		2 prese 125A, 4 prese 32A, 1 presa 220V; nella condizione in cui si trovano
7G	Quadro elettrico	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE		2 prese 125A, 4 prese 32A, 1 presa 220V; nella condizione in cui si trovano
7H	Quadro elettrico	NON VISIBILE	NON VISIBILE	NON VISIBILE		2 prese 125A, 2 prese 16A, 1 presa 220V; nella condizone in cui trovano
7I	Sistema di depurazione acque tecniche con silodecantatore e filtropressa Matec	MATEC Industries - Mod. ACQUAE FP 400/5 MARBOLINE	2017	16040024	non rilevate	Struttura di filtraggio posta presso il piazzale della cava Focolaccia comprensiva di impalcato in acciaio, sistema con silos decantatore e filtropressa per i fanghi - scarrabile sottostante non di proprietà- Marcata CE
7L	Cisterna per carburanti/Serbatoio	Carezzano Serbatoi - Modello CA 9	2012	N° Fabbrica: 9192		modello CA9 - capacità 8995 litri Apparentemente in buono stato, struttura di copertura da rivedere, vasca di contenimento presente. Non conforme al DM 22/11/2017. Valore a ferro - eventuale bonifica
7M	Cisterna per carburanti/Serbatoio	Emiliana Serbatoi	2020	S/N: 72431		Mod. TF5D / GLM70 – C – SECURBOX5D; capacità 4941 litri; apparentemente in buono stato generale. Marcato CE
7N	Attrezzatura generica da cava	da verificare	da verificare	da verificare	non presente	Volaneti vari, ponteggio non certificato, attrezzi, pompe per gestione acque (n°4), pompa per gonfiaggio cuscini idrobag (n°1), tubazioni, saldatrice, scale; prolunghe elettriche con prese; cavi elettrici; prese; martello pneumatico manuale; filo diamantato; etc.
7O	Tralicci in ferro per appoggio cavidotti e tubazioni	non presente	non presente	non presente	non presente	n. 5 - stima a corpo a ferro vecchio
7P	Martellone demolitore per escavatore 25-35Ton	FRD - FURUKAWA ROCK DRILL COMPANY - MOD. F35-XP	2014	5573	NON VISIBILE	Martellone demolitore per ZAXIS 280 - posizonato nella benna dell'escavatore - targhetta non presente - marca e modello ricostruiti su documentazione cartacea e indicazioni del perosnale di cava - stato generale accettabile - non visto in funzione - marcato CE