


Allegato 3 – Documentazione fotografica



Vista da via delle Vigne



Ingresso



Rampa di accesso



Vista dell'intero immobile



Vista porzione Ovest



Vista porzione Est

Arch. Emiliano Bolis

+39 338 3251561 bolis.op97@gmail.com



Scala di accesso al piano primo



Locale al piano terra



Locale al piano terra



Locale al piano primo



Locale al piano primo



Locale al piano primo



Servizio igienico e scaletta di accesso al locale



Tettoia abusiva a protezione dell'accesso al sottotetto e sotto: terreni di proprietà



Arch. Emiliano Bolis

+39 338 3251561 bolis.op97@gmail.com

