

ELABORATO PLANIMETRICO

Compilato da:
[redacted]

Iscritto all'albo:
[redacted]

Prov. [redacted] N. [redacted]

Agenzia delle Entrate

CATASTO FABBRICATI

Ufficio Provinciale di

Brescia

Comune di Darfo Boario Terme

Protocollo n. BS0137556 del 27/08/2019


Sezione: DAR Foglio: 8 Particella: 2228

Tipo Mappale n. del


Dimostrazione grafica dei subalterni

Scala 1 : 500


PIANO TERRA




PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



PIANO TERZO



Ultima planimetria in atti



Data: 12/12/2024 - n. T67180 - Richiedente: RRGMRC77P21E704R

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

civ. 102

Compilata da:

Comptroller in Charge.

Iscritto all'albo:



Prov. [REDACTED]

Scheda n. 1 Scala 1:200

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO PRIMO



MOD. AN (CEU)

LIRE
400



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)


MOD. AN
L. 13-4-1939, n. 652

Planimetria di attuazione in Comune di DARFO BOARIO TERME via MAZZINI civ. 96



Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 23/10/1991 - Data: 12/12/2024 - n. T70491 - Richiedente: RRGMRCT7P21E704R
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

estratto mappa



TERZO PIANO



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☐	Compilata dal
Denuncia di variazione ☒	
Identificativi catastali	Isritto all'albo de
F.	
n.	
sub.	
.....	

RISERVATO ALL'UFFICIO

.....

Prov.




Figura 1 – vista aerea con evidenziata l'area in cui è ubicato l'immobile oggetto di stima




Figura 2 - estratto mappa con evidenziato l'immobile oggetto di stima





Figura 3 - vista dall'esterno del prospetto dell'edificio




Figura 4 - vista dall'esterno dell'edificio – ingresso al subalterno 21 e alla scala comune






Figura 5 – ingresso al subalterno 5 da vano scala comune





Figura 6 – disimpegno – subalterno 5



Figura 7 – stanza utilizzata come deposito – subalterno 5





Figura 8 - stanza utilizzata come deposito – subalterno 5



Figura 9 – soggiorno/cucina – subalterno 5






Figura 10 - soggiorno/cucina – subalterno 5




Figura 11 - soggiorno/cucina – subalterno 5





Figura 12 – camera 1 – subalterno 5



Figura 13 - camera 1 – subalterno 5






Figura 14 - camera 2 – subalterno 5




Figura 15 - camera 2 – subalterno 5






Figura 16 – bagno 1 – subalterno 5






Figura 17 - bagno 1 – subalterno 5




Figura 18 - bagno 1 – subalterno 5






Figura 19 – camera 3 – subalterno 5




Figura 20 - camera 3 – subalterno 5






Figura 21 – bagno 2 – subalterno 5





Figura 22 - bagno 2 con vista macchia di umidità – subalterno 5





Figura 23 - vista dal balcone 1 di porta finestra camera 3 – subalterno 5






Figura 24 – balcone 1 – subalterno 5




Figura 25 - balcone 2 – subalterno 5






Figura 26 – tettoia – subalterno 11




Figura 27 – tettoia – subalterno 11





Figura 28 – tettoia con vista di accesso a ripostiglio 1 e 2 – subalterno 11



Figura 29 – ripostiglio 1 – subalterno 11





Figura 30 – ripostiglio 2 – subalterno 11






Figura 31 – ripostiglio 3 adibito a locale caldaia – subalterno 11



Figura 32 – ripostiglio 3 adibito a locale caldaia – subalterno 11





Figura 33 – caldaia – subalterno 11





Figura 34 – vista portico comune e corte comune





Figura 35 – accesso a subalterno 21 attraverso basculante da corte comune





Figura 36 – stanza 1 / autorimessa – subalterno 21



Figura 37 – stanza 1 / autorimessa – subalterno 21





Figura 38 – stanza 1 / autorimessa – subalterno 21




Figura 39 – stanza 1 e 2 – subalterno 21





Figura 40 – stanza 2 – subalterno 21




Figura 41 – stanza 1 (accessibile da subalterno 21) – subalterno 11





Figura 42 – accesso a stanza 3 – subalterno 21





Figura 43 – stanza 3 – subalterno 21





Figura 44 – stanza 3 con vista aperture tamponate – subalterno 21




Figura 45 – stanza 3 – subalterno 21





Figura 46 – accesso a sottotetto da vano scala comune





Figura 47 – accesso a sottotetto da vano scala comune – subalterno 11



Figura 48 – corridoio comune e sottotetto – subalterno 11





Figura 49 – vista corte comune



Figura 50 – vista cantina comune





Figura 51 – accesso a corridoio comune a piano terra





Figura 52 – corridoio comune a piano terra

