



All.to 12

RILIEVO FOTOGRAFICO


Vista esterna del fabbricato con evidenziata la zona dove è stato commesso l'abuso consistente nella
annessione al soggiorno di una parte della superficie del terrazzo



Ingresso - zona giorno – bagno/lavanderia



Zona notte – bagno padronale





Particolari sottotetto



All.to 13

