



FOTOGRAFIA 1_vista esterna ingresso pedonale e carroia dalla via Milano_civico 146



FOTOGRAFIA 2_androne e accesso al vano scala comune





FOTOGRAFIA 3_prospetto nord_vista dalla corte interna



FOTOGRAFIA 4_vano scala comune di accesso all'appartamento





FOTOGRAFIA 5_ vista interna, soggiorno_possibili infiltrazioni dalla copertura



FOTOGRAFIA 6_ vista interna, soggiorno





FOTOGRAFIA 7_ vista interna, soggiorno_traccia della parete demolita



FOTOGRAFIA 8_vista interna, camera





FOTOGRAFIA 9_ balcone della camera, prospiciente la via Milano




FOTOGRAFIA 10_vista interna, soggiorno/camera (?)





FOTOGRAFIA 11_vista interna, cucina



FOTOGRAFIA 12_vista interna, disimpegno





FOTOGRAFIA 13_vista interna, bagno



FOTOGRAFIA 14_vista esterna, terrazza a nord, con accesso dal bagno





FOTOGRAFIA 15_vista interna, locale inutilizzato



FOTOGRAFIA 16_vista intera, bagno ricavato su rampa scala comune d'accesso





FOTOGRAFIA 17_vista esterna, locale ripostiglio



FOTOGRAFIA 18_vista interna, locale ripostiglio





FOTOGRAFIA 19_vista interna, copertura locale ripostiglio



ALLEGATO - VI

TRIBUNALE DI BRESCIA

Esecuzione Immobiliare n.493/2024

ESTRATTO DI MAPPA

Foglio 80, Mappali 86 e 84





ALLEGATO - VII


TRIBUNALE DI BRESCIA

Esecuzione Immobiliare n.493/2024

DOCUMENTAZIONE CATASTALE



Planimetria catastale - Foglio 80 Mappale 86 Subalterno 16



Geom. Mauro Cavalleri

25030 Erbusco (BS) via Dalino, 11/E
Cell. 333 5763372 - Tel. 030 7760274
mail: geom.maurocavalleri@gmail.com

Planimetria catastale - Foglio 80 Mappale 84 Subalterno 6

