



Figura 1 – Vista lato Sud-Ovest e Sud-Ovest



Figura 2 – Ingresso pedonale e carrabile condominiale





Figura 3 – Ingresso esclusivo corte appartamento pignorato



Figura 4 – Saracinesca legnaia e finestra stanza da letto singola





Figura 5 - Particolare balconcino ingresso appartamento e porzione di corte esclusiva




Figura 6 - Particolare balconcino cucina






Figura 7 – Pergolato in alluminio



Figura 8 - Soggiorno






Figura 9- Ingresso




Figura 10 - Cucina





Figura 11 – Particolare del caminetto della cucina



Figura 12 – Bagno 1





Figura 13 – Bagno 2



Figura 14 - Camera da letto 1





Figura 15 – Cabina armadio della camera da letto 1



Figura 16 – Lavanderia cabina armadio





Figura 17- Camera da letto 2




Figura 18 – camera da letto 3





Figura 19- Legnaia



Figura 20 – Posto auto (fg. 4, part. 539, sub.41)

