


STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

REPORT FOTOGRAFICO

IMMOBILE IN SAN SEVERO FG. VIA ERGIZIO N.74

Procedura Esecutiva n.R.G.e. 274/2024




STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

Ingresso portone



Due ascensori




STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

Interno condominio



Porta d'ingresso e ripostiglio



STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe Galiano

Ingresso



Kucina



STUDIO TECNICO
ing. Giuseppe Galiano

Sala



Sala



STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

Sala




Ingresso camera letto e bagno




STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

Ingresso cameretta e ripostiglio



Bagno




STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

Camera da letto



Cameretta



STUDIO TECNICO

ing. Giuseppe Galiano

Ripostiglio



Lavori ripristino facciata su via Trieste



Foggia li 10/02/2026

il CTU

Ing. Giuseppe Galiano

