

APPARTAMENTO IN BRESCIA (BS) – VIA FRANCESCO PETRARCA 5 (VIA GIOSUE' CARDUCCI 75)

Parti comuni condominiali
Comune Brescia (BS) Catasto Fabbricati Fg. 82 Part. 403



Complesso condominiale "Tre Pini" (fonte Google maps)



Prospetto su via Petrarca





Ingresso pedonale



Ingresso condominiale da livello seminterrato





Atrio comune



Ascensore





Vano scale



Finestre vano scale in PVC - sostituite



LOTTO 1 – Appartamento con cantina
Comune Brescia (BS) Catasto Fabbricati Fg. 82 Part. 403 Sub. 26



Ingresso sesto piano (5° in pratica edilizia) – Porta blindata





Quadro elettrico d'appartamento



Cottura





Termosifoni in acciaio con contacalorie



Finestre in legno con vetrocamera singola





Muffe da ponte termico in cucina



Accesso al ripostiglio





Pavimenti atrio – Marmette



Porta nella parete divisone soggiorno/atrio - abusiva





Accesso alla stanza creata nel soggiorno





Stanza nel soggiorno



Termosifoni in acciaio con contacalorie





Finestre con tapparelle a sporgere e cornici marmo



Muffe da ponte termico nella stanza





Accesso all'atrio notte




Atrio notte





Camera matrimoniale



Finestre con cassonetti





Impianto elettrico originario periodo di costruzione



Accesso al bagno





Bagno completo con vasca





Serramento con vetrocamera singola



CANTINA



Accesso comune alle cantine – zona contatori





Corridoio cantine



Cantina esclusiva – Porta in ferro





Cantina con servitù tubazioni condominiali

