

Ctu Trib di Brescia rg 5488-2024

(Sopraluogo del 10-03-2025)

ALLEGATO 2

Documentazione fotografica

- 1) Località Via Goito 16, Calcinatello frazione di Calcinato (Brescia)
(Magazzino)

IL CTU

Dott. Ing. Alessandro Berlucchi

Fotografia n° 1
(Vista del Magazzino con ingresso da Via Goito, Calcinatello)



Fotografia n° 2
(Vista del Magazzino con ingresso da Via Goito, Calcinatello)



Fotografia n° 3
(Vista del Magazzino lato est, da Via Goito, Calcinatello)



Fotografia n° 4
(Vista della scala esterna verso la cantina interrata, lato est)



Fotografia n° 5

(Vista del Magazzino a piano terra, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)



Fotografia n° 6

(Vista del Magazzino a piano terra, zona nord est, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)



Fotografia n° 7

(Vista del Magazzino a piano terra, zona sud est, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)



Fotografia n° 8

(Vista del Magazzino a piano terra, zona sud ovest, alcuni segni di infiltrazioni dalla copertura)



Fotografia n° 9
(Vista dell'ingresso della cantina interrata del Magazzino)



Fotografia n° 10
(Vista della cantina interrata del Magazzino)



Fotografia n° 11
(Vista del piccolo piazzale interno del Magazzino)



2) Località Via Goito 19, Calcinatello frazione di Calcinato (Brescia)
(Abitazione)

IL CTU

Dott. Ing. Alessandro Berlucchi

Fotografia n° 12
(Vista della facciata sud della Abitazione, da Via Goito)



Fotografia n° 13
(Vista della facciata est della Abitazione, da Via Goito)



Fotografia n° 14

(Vista del Portone di ingresso, facciata sud della Abitazione, da Via Goito)



Fotografia n° 15
(Vista della facciata sud della Abitazione, da Via Goito)



Fotografia n° 16

(Vista della caldaia, facciata nord della Abitazione, dalla corte interna)



Fotografia n° 17
(Vista della facciata nord della Abitazione, dalla corte interna)




Fotografia n° 18
(Vista della facciata nord della Abitazione, dalla corte interna)



Fotografia n° 19
(Vista dell'Androne di ingresso verso corte interna)



Fotografia n° 20
(Vista dell'Androne di ingresso e della finestra del bagno a Piano Terra)



Fotografia n° 21
(Vista della porta di ingresso dell'appartamento, dall'androne)




Fotografia n° 22
(Vista del locale di ingresso con la scala verso il P1)




Fotografia n° 23
(Vista di un locale a Piano terra)



Fotografia n° 24
(Vista di un locale a Piano terra)



Fotografia n° 25
(Vista di un locale a Piano terra)



Fotografia n° 26
(Vista del bagno a Piano Terra)



Fotografia n° 27
(Vista di un locale a Piano terra)



Fotografia n° 28
(Vista del locale caldaia a Piano Terra)



Fotografia n° 29
(Vista del locale soggiorno a Piano 1)



Fotografia n° 30
(Vista del locale soggiorno a Piano 1)



Fotografia n° 31
(Vista del locale soggiorno a Piano 1)



Fotografia n° 32
(Vista della cucina a P1)



Fotografia n° 33
(Vista del disimpegno della zona notte a P1)



Fotografia n° 34
(Vista di una camera da letto a P1, verso nord)



Fotografia n° 35
(Vista di un bagno a P1, verso Nord)



Fotografia n° 36
(Vista dell'altro bagno a P1)



Fotografia n° 37
(Vista di una Camera a sud-ovest, P1)



Fotografia n° 38
(Vista di un'altra camera a sud, P1)



II CTU

Dott. Ing. Alessandro Berlucchi