



Vista lato est del fabbricato



Vista 2 lato est del fabbricato





Vista lato nord del fabbricato




Vista lato ovest del fabbricato con manufatti in comune


11

114





Vista 2 lato est del fabbricato con manufatti in comune



Vista zone comuni del fabbricato



ALLEGATO 5

ELABORATI FOTOGRAFICI DEGLI INTERNI

FOTO LOTTO 1



Fotografia n.1 vista ingresso Lotto 1



Fotografia n.2 zona esterna a Lotto 1





Fotografia n.3 Portico Lotto 1



Fotografia n.4 soggiorno





Fotografia n.5 cucina



Fotografia n.6 ripostiglio





Fotografia n.7 camera



Fotografia n.8 camera






Fotografia n.8 camera matrimoniale



Fotografia n.9 bagno





Fotografia n.10 bagno della camera matrimoniale



Fotografia n.11 pavimenti lotto 1



FOTO LOTTO 2




Fotografia n.1 esterno dell'ingresso Lotto 2



Fotografia n.2 ingresso



Fotografia n.3 cucina



Fotografia n.4 tinello



Fotografia n.5 porte che collegano il tinello alle camere



Fotografia n.6 camera





Fotografia n.7 camera



Fotografia n.8 particolare infisso e radiatore





Fotografia n.9 cantina/lavanderia



Fotografia n.10 caldaia lotto 2







Fotografia n.11 ripostiglio piano rialzato



Fotografia n.12 stufa a pellet






Fotografia n.13 pavimenti lotto 2



FOTO LOTTO 3




Fotografia n.1 esterno dell'ingresso lotto 3



Fotografia n.2 ingresso lotto 3






Fotografia n.3 camera




Fotografia n.4 particolare infisso e radiatore camera



Fotografia n.5 bagno



Fotografia n.6 camera



Fotografia n.7 soggiorno



Fotografia n.8 soggiorno



Fotografia n.8 cucina con caldaia



Fotografia n.9 porta d'ingresso in cucina



Fotografia n.10 atrio e sottoscala della porta d'ingresso in cucina



Fotografia n.11 terrazzo sul retro



Fotografia n.12 pavimenti lotto 3



Fotografia n.13 portico comune a U. I. davanti l'ingresso del lotto 3



FOTO LOTTO 4




Fotografia n.1 scala d'accesso da zona comune del lotto 4



Fotografia n.2 vista balcone dall'ingresso del lotto 4






Fotografia n.3 atrio d'ingresso



Fotografia n.4 atrio con scala a chiocciola





Fotografia n.5 bagno



Fotografia n.6 particolare infissi e radiatori del bagno






Fotografia n.7 camera



Fotografia n.8 cucina





Fotografia n.9 camera piano superiore




Fotografia n.10 scaldabagno



FOTO LOTTO 5




Fotografia n.1 scala d'accesso a lotto 5 da portico comune con lotto 3




Fotografia n.2 locale soffitta





Fotografia n.3 locale soffitta



Fotografia n.4 locale soffitta





Fotografia n.5 locale soffitta



Fotografia n.6 locale soffitta

