DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Immmobile sito a Santa Maria di Sala (Ve), Veternigo, via Desman
e censito al C.F. Fg.10 particella 43 sub.26 abitazione e sub. 10 garage

Tribunale di Venezia - Esecuzione immobiliare N° Gen Rep. 158/2024
Giudice delle Esecuzioni: Giudice dott.ss[redacted]
[redacted]
CTU arch. Arianna Laurenti

T1

Foto n°1. Lato Sud- Est Vista d'insieme



Foto n°2. Lato Est



Foto n°3. Ingresso comune al piano terra lato Ovest, via Desman



Foto n°1. Bagno

Foto n°2. Bagno

Appartamento n°6, Piano secondo



Foto n°1. Soggiorno

Foto n°2. Soggiorno

Foto n°3. Soggiorno

Appartamento n°6, Piano secondo



Foto n°1. Cucina

Foto n°2. Cucina



Foto n°3. Cucina

Appartamento n°6, Piano secondo



Foto n°1. Camera

Foto n°2. Camera

Appartamento n°6, Piano secondo



Foto n°1. Camera



Foto n°2. Camera

Appartamento n°6, Piano secondo



Foto n°1. Bagno - doccia - lavanderia



Foto n°2. Disimpegno

Appartamento n°6, Piano secondo





Foto n°1. Camera

Foto n°2. Camera

Foto n°3. Camera

Appartamento n°6, Piano secondo





Foto n°1. Ingresso Box auto

Foto n°2. Box auto

Box Auto, piano interrato