ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 1: vista facciata nord-ovest, ingresso all’unità



Figura 2: accesso pedonale condominiale. A sinistra accesso carraio ai garage di altro corpo di fabbrica



Figura 3: fronte su: autorimessa (ora usata come cantina e stanza da letto) e appartamento



Figura 4: corpo di fabbrica nel quale si inseriscono le unità immobiliari



Figura 5: soletta non autorizzata



Figura 6: zona giorno del bilocale



Figura 7: angolo cottura



Figura 8: servizio igienico (caldaia)



Figura 9: nicchia box doccia. Si noti la diffusione delle muffe



Figura 10: fusione di ripostiglio e autorimessa in seminterrato, per formazione di stanza ad uso camera da letto



Figura 11: ulteriore vista della "camera da letto" al piano seminterrato



Figura 12: scala di discesa al piano seminterrato (diffuse muffe)



Figura 13: muffe nel vano scale



Figura 14: muffe in servizio igienico



Figura 15: vista del balcone sul fronte sud



Figura 16: camera da letto, con accesso al balcone