ALLEGATO A13

Documentazione Fotografica ed Elaborato Planimetrico
Foglio 44 Particella 107 Sub 2

Firmato Da: COVELLI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ad4f0ec41af0d6ab49508a849a25974



Figura 1 – Ingresso



Figura 2 – Corridoio

Firmato Da: COVELLI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ad4f0ec41af0d6ab49508a849a25974



Figura 3 – Camera



Figura 4 – Particolare lesione camera

Firmato Da: COVELLI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ad4f0ec41af0d6ab49508a849a25974



Figura 5 – Ingresso bagno




Figura 6 – Bagno

Firmato Da: COVELLI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ad4f0ec41af0d6ab49508a849a25974



Figura 7 – Disimpegno con lesioni varie



Figura 8 – Particolare lesione cucina

Firmato Da: COVELLI LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6ad4f0ec41af0d6ab49508a849a25974