DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA FOTOGRAFICA

1. **Vista Esterna dalla Via Verdi r Via San Francesco D'Assisi**



Vista Interna Ingresso dalla Via San Francesco - Accesso Principale



Vista Ingresso crocevia Via Verdi e Via Sn Francesco al Piano Terra , Soggiorno e scala che porta all'immobile periziato, si nota la promiscuità con ambienti abitativi di altra unità immobiliare .



Vista zona



soggiorno particolare serramento.





Zona



Vista Particolari finestra , davanzali e ventilconvettori





Vista - Corridoio



Vista - guardaroba



Vista - Camera Letto



Vista - Bagno



Vista Terrazzo esclusivo





Documentazione fotografica

Il sottoscritto allega documentazione fotografica composta da n° 27 fotografie.