Allegato 2

Relazione fotografica Lotto 1

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Esecuzione Immobiliare n. 7/2022 R.G.E.

Elaborato fotografico del Lotto 1

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE PIGNORATO

FOTO 1 – PROSPETTO EST. IL LOTTO 1 CORRISPONDE AL PIANO S1 POSTO TRA LE LINEE ARANCIONI, CON L'ESCLUSIONE DEL LOCALE C.T. DEL LOTTO 2.

FOTO 2 – PROSPETTO EST. PORTA DI INGRESSO DEL LOCALE DESTINATO A CENTRALE TERMICA DEL LOTTO 2, POSTO AL PIANO S1

FOTO 3 – VISTA PROSPETTICA SUD EST CON PARTE DELLE AREE ESTERNE COMUNI. IL LOTTO 1 È QUELLO INSERITO ALL'INTERNO DELLE LINEE BLU

FOTO 4 – VISTA DEL PROSPETTO SUD-OVEST. IL LOTTO 1 È QUELLO AL'INTERNO DELLE LINEE BLU. IL LOCALE GARAGE INDICATO DALLA FRECCIA NON È COMPRESO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA



FOTO 5 – VISTA SPAZI COMUNI, PORTICO A SUD

FOTO 6 – VISTA PARZIALE PROSPETTO OVEST. IL LOTTO 1 È QUELLO INDICATO DALLA FRECCIA

FOTO 7 – PROSPETTO OVEST. IL LOTTO 1 È INDICATO DALLA FRECCIA

FOTO 8 e 9 – VISTE DELLA CORTE ESTERNA COMUNE CON LA POSIZIONE DEL FORNO ANNESSO AL LOTTO 1

FOTO 10 – PROSPETTO NORD.

FOTO 11 – VISTA DELLA CORTE ESTERNA VERSO UNO DEGLI INGRESSI CARRABILI SUL FRONTE NORD

FOTO 12 e 13 – LOCALE CUCINA

FOTO 14 – PARTICOLARE ZONA CUCINA

FOTO 15 e 16 – ZONA SOGGIORNO/PRANZO

FOTO 17 – CORRIDOIO

FOTO 18 – CAMERA DA LETTO

FOTO 19 – PARTICOLARE INFISSI

FOTO 20 – PARTICOLARE RADIATORI IN ALLUMINIO

FOTO 21 - BAGNO

FOTO 22 – PARTICOLARE SANITARI BAGNO

FOTO 23 – PARTICOLARE POZZETTO BAGNO

FOTO 24 – PARTICOLARE INFISSI

FOTO 25 – STANZA PLURIUSO. SI NOTINO, SULLE PARETI IN FONDO, LA PRESENZA DI UMIDITA' CON DIFFUSI DISTACCHI DI TINTEGGIATURA E INTONACO

FOTO 26 – PARTICOLARE FOTO PRECEDENTE

FOTO 27 – PARTICOLARE FOTO PRECEDENTE

FOTO 28 – STANZA

FOTO 29 - CANTINA

FOTO 30 – PARTICOLARE DI PUNTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA CANTINA NON A NORMA CON FILI A VISTA E SCATOLE DI DERIVAZIONE APERTE

FOTO 31 - CANTINA

FOTO 32 – CALDAIA MURALE ESTERNA A SERVIZIO DEL LOTTO 1

LOCALE FORNO ALL'INTERNO DEL BENE 1 DEL LOTTO 1

FOTO 33 – POSPETTO SUD EST DEL LOCALE FORNO

FOTO 34 – PROSPETTO SUD DEL LOCALE FORNO

FOTO 35 – PROSPETTO SUD OVEST DEL LOCALE FORNO

FOTO 36 – PROSPETTO NORD OVEST DEL LOCALE FORNO

FOTO 37 – INTERNO DEL LOCALE FORNO

FOTO 38 – INTERNO DEL LOCALE FORNO, LATO OPPOSTO

BENE N. 2 DEL LOTTO 1 – LOCALE GARAGE

FOTO 39 – PARTICOLARE DELL'INTERNO DEL LOCALE GARAGE