

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 1: prospetto principale



Fotografia 2: prospetto secondario Valenza via Mantova 4/A

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 3: stralcio prospetto secondario



Fotografia 4: stralcio prospetto principale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 5: stralcio ingresso abitazione sub. 12



Fotografia 6: stralcio soggiorno con scala di collegamento al piano superiore sub. 15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 7: stralcio cucina



Fotografia 8: stralcio soggiorno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 9: stralcio servizio igienico principale



Fotografia 10: cantina pertinenza sub. 12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 11: locale di sgombero sub. 15 LOTTO 002



Fotografia 12: locale di sgombero sub. 15 (scala di comunicazione con l'abitazione sottostante Lotto 001)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 13: locale di sgombero sub. 15 (servizio igienico non autorizzato)



Fotografia 14: locale di sgombero sub. 15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 15: LOTTO 003 sub. 36 posto auto coperto



Fotografia 16: LOTTO 003 sub. 36 posto auto coperto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 17: Abitazione Valle San Bartolomeo map. 394 sub. 1



Fotografia 18: Abitazione Valle san bartolomeo map. 394 sub. 1 prospetto est

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 19: Abitazione Valle san bartolomeo map. 394 sub. 1 prospetto sud



Fotografia 20: Abitazione Valle san bartolomeo map. 394 sub. 1 prospetto sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 21: Abitazione Valle san bartolomeo map. 394 sub. 1 prospetto nord



Fotografia 22: giardino pertinenziale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 23: pozzo in comunione con unità contigua



Fotografia 24: abitazione piano terreno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 25: servizio igienico piano terreno



Fotografia 26: scorcio loc. di sombero piano terreno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 27: scala esterna di accesso al terrazzo piano primo



Fotografia 28: terrazzo piano primo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 29: cucina piano superiore



Fotografia 30: servizio igienico piano superiore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 31: camera singola pluriuso



Fotografia 32: autorimessa sub. 2 trasformata in camera letto