



Figura 1 prospetto da Via Amorina (nord ovest)



Figura 2 prospetto da Via Amorina (est)



*Figura 3 particolare accessi da Via Amorina*



*Figura 4 prospetto sud*



Figura 5 cortile interno



Figura 6 soggiorno



Figura 7 soggiorno e scala di accesso al P 1



Figura 8 soggiorno e ascensore



Figura 9 soggiorno



Figura 10 interrato - sauna



Figura 11 particolare pannello di controllo



Figura 12 prima caldaia



Figura 13 particolare soggiorno




Figura 14 disimpegno primo piano



Figura 15 camera primo piano




Figura 16 bagno





Figura 17 bagno




Figura 18 camera primo piano



Figura 19 camera primo piano




Figura 20 bagno




Figura 21 soppalco non censito e non autorizzato



Figura 22 scala di accesso al soppalco



Figura 23 scala di accesso al piano mansardato



Figura 24 piano mansardato



Figura 25 piano mansardato



Figura 26 servizio igienico piano mansardato



Figura 27 seconda caldaia



*Figura 28 vista dal balcone*



*Figura 29 vista dal balcone*